



PLAN LOCAL D'URBANISME



04.1

ANNEXE DU RÈGLEMENT ÉCRIT INVENTAIRE DU PATRIMOINE PROTÉGÉ AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 21/11/2019

PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE : 04/11/2024

PLU APPROUVÉ PAR DCM LE : 25/09/2025

Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal

Le Maire, Florence **PORTELLI**



Agence d'architecture et d'urbanisme
2 rue du Marais 93100 Montreuil
tél. : 01 43 49 10 11
mail : contact@a4plusa.com
www.a4plusa.com



Préambule

Le caractère patrimonial de la commune de Taverny tient à la présence de nombreux éléments qui participent de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du territoire communal.

À ce titre, ces éléments méritent d'être protégés et/ou restaurés conformément à l'article L.151-19 du code de l'urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

(article 151-29 du code de l'urbanisme).

Un des objectifs mis en avant par la démarche de révision du PLU de Taverny est la préservation du patrimoine architectural et historique. La commune comporte en effet un nombre important de constructions remarquables, qui participent pleinement à l'identité et à la diversité du paysage.

Au total, 426 constructions font ainsi l'objet d'une identification et d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ; elles sont listées dans la présente annexe et sont reportées sur le plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme.

Chaque élément du patrimoine à protéger est repéré au plan de zonage et listé dans les tableaux du présent document. Dans les tableaux, chaque élément du patrimoine est classé par :

- un numéro qui permet de le localiser sur le plan de zonage ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros des parcelles ;
- la datation issue du fichier de la base de données nationale des bâtiments (BDNB).

L'ensemble des qualités architecturales, urbaines, paysagères et environnementales ayant conduit au classement des éléments du patrimoine à protéger sont décrites dans le présent document.

Chaque élément du patrimoine à protéger est soumis à des prescriptions qui tendent à assurer à la fois sa préservation, son évolution et sa mise en valeur.

Par le biais du présent inventaire du patrimoine, le PLU traduit les intentions du PLU en termes de mise en valeur et de protection des éléments architecturaux, des constructions et des éléments ou espaces naturels contribuant à l'identité de la commune. Cet inventaire est ainsi une traduction réglementaire concrète des intentions de l'autorité responsable du PLU de protéger durablement ces éléments dans les paysages de la commune.

AVERTISSEMENT


Pour connaître les protections édictées par le présente Plan Local d'Urbanisme au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, il faut se référer :

- à l'article DG11 - dispositions générales relatives aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages ;
- à l'article 5 des zones urbaines concernées relatif aux objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du patrimoine à protéger au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme ;
- aux présentes fiches ;
- à la planche graphique qui localise les ensembles ou les éléments bâtis protégés.

NUMÉRO 001



photographie




plan

NOM:	Le conservatoire Jacqueline Robin (ancienne mairie et tribunal)
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0384
ADRESSE	174, rue de Paris
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Le bâtiment présente un volume régulier sur deux étages. Les corniches saillantes viennent masquer une toiture à quatre pentes en zinc. Les façades sont en pierres appareillées.</p> <p>La façade principale comporte cinq travées de fenêtres régulières et s'organise dans un registre d'architecture Art-Déco.</p> <p>On peut notamment noter un ordre colossal réinterprété par des registres de modénature qui soulignent l'effet vertical des travées. La marquise en béton armé et pavée de verre couvrant l'entrée, les ferronneries des portes d'accès ou les garde-corps du deuxième étage sont autant de détails architecturaux qui participent au caractère d'ensemble de cet édifice.</p>	
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 002



photographie




plan

NOM:	L'école / salle des fêtes
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0384
ADRESSE	X, rue Gabriel Péri/place du Général de Gaulle
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1903
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Le bâtiment se présente comme une grande nef rectangulaire, couverte d'une charpente à double pente constituée de poutres treillis métalliques.</p> <p>Les murs extérieurs sont en maçonnerie de meulière marquée de bandeaux horizontaux filants et d'encadrements de baies en brique rouge.</p> <p>Seule la façade ouest comporte des ouvertures avec cinq grandes fenêtres hautes à arc surbaissé.</p> <p>Deux travées permettent l'accès de plain-pied dans le bâtiment dont le sol est recouvert d'un parquet à bâtons rompus.</p> <p>Lors de sa transformation en salle des fêtes, l'intérieur de la salle a été doublé en plafond, une scène et des loges ont été créées au nord de l'édifice, des voilages tendus et des luminaires suspendus. Une extension en ossature béton et bloc aggloméré a été construite à l'est du bâtiment pour abriter les services, vestiaires et commodités de la salle.</p>	
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 003



photographie



plan

NOM:	La gare de Taverny
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0657
ADRESSE	3, place de la Gare
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1876
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Le bâtiment est composé de trois volumes associés : un bâtiment d'habitation à l'extrémité Est, un volume central couronné d'un clocheton et un bâtiment bas longeant le quai. Ces trois volumes sont singularisés par des toits dont l'orientation, la pente, les demi-croupes et les débords de toiture évoquent le cottage à l'anglaise. Umbdenstock fut l'un des fervents défenseurs d'une nouvelle architecture «régionaliste» s'inspirant de motifs traditionnels et piochant parfois dans des références assez hétéroclites. La façade est marquée par des colombages en enduit et des fenêtres géminées. Les maçonneries sont composites. Les toitures à double pentes sont couvertes de tuiles mécaniques. Le quai est protégé et unifié par une marquise maintenue par de grandes consoles métalliques ancrées dans la façade arrière de la gare.</p>	
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 004



photographie




plan

NOM:	L'ancienne station de pompage
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0298
ADRESSE	4, rue Menotte
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1850
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Le bâtiment est composé d'un grand volume principal éclairé par de larges baies et par un système de verrière centrale en toiture. Le dessin et l'assemblage des structures métalliques, des briques et du béton composent une façade ordonnée et régulière. Un degré droit permet d'accéder à une grande porte d'entrée à deux battants traités en serrurerie métallique comme les autres fenêtres. Les corniches et les encadrements des baies sont soignés et apportent à ce petit édifice fonctionnel une élégance architecturale qui outrepassa son usage de l'époque.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 005



photographie




plan

NOM:	La Chapelle Ecce Homo
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0001
ADRESSE	angle des chemin des Claies et chemin des Hires
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>La chapelle présente un volume compact avec toiture à deux pentes orientée perpendiculairement à la route qui longe le pignon. Malgré ses dimensions modestes l'arrière du bâti forme une abside hémicirculaire. Une petite porte avec un linteau rabaissé en anse de panier permet d'accéder à une salle unique éclairée par une baie haute. A l'intérieur, un autel du 19^{ème} siècle supporte une statue du Christ.</p> <p>Les angles et la corniche sont tirés au plâtre blanc tandis que le corps d'enduit des façades est teinté dans la masse. Il est probable qu'il s'agisse pour cette partie des enduits d'un mélange de chaux et de plâtre. Un décor de fausse baie est conservé sur la façade Ouest.</p> <p>La chapelle a été restaurée en 1998 sous le contrôle scientifique et technique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.</p>	
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 006



photographie




plan

NOM:	L'ancien prieuré
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0010
ADRESSE	68, rue Jean XXIII
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Le prieuré se compose de deux corps de bâtiments d'écritures distinctes mais accolés sur leurs pignons et liaisonnés à l'intérieur.</p> <p>Le premier pavillon présente une façade sur rue à trois travées surmontées d'oculus. Sa toiture mansardée est composée de brisis en ardoises et de terrassons en zinc.</p> <p>Les élévations présentent des façades entièrement moulurées en plâtre, remarquable témoignage du savoir-faire des artisans plâtriers. L'ornementation des baies, les bandeaux moulurés, les appuis, les corniches et les encadrements reproduisent des effets de bossages et de taille normalement obtenus par des appareillages en pierres. Le deuxième corps de bâtiment est plus modeste. Son gabarit est plus modeste et il plus simplement enduit et recouvert d'une toiture de tuiles plates. Les intérieurs ne présentent pas d'intérêt patrimonial majeur. Les espaces ont été remaniés et continuent de l'être par le propriétaire actuel qui effectue des travaux lourds d'aménagement. Le parc et les abords sont de grande qualité et bien entretenus. On note la présence d'une ancienne orangerie ainsi que de plusieurs sources.</p>	
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 007



photographie




plan

NOM:	La Chapelle Rohan Chabot		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0350		
ADRESSE	rue Jean XXIII		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input checked="" type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>L'édifice est construit dans un style néogothique flamboyant qui réinterprète à la manière d'un Eugène Viollet le Duc des éléments d'ornementation du Moyen-Age.</p> <p>Il est couvert d'une toiture en ardoises et l'entrée se fait par le pignon percé d'une baie à arc brisé surmonté d'un oculus. On peut noter les gargouilles positionnées à l'axe des murs gouttereaux.</p> <p>L'intérieur est constitué d'une nef voûtée sur arc brisé, d'un autel éclectique du 19^{ème} siècle et d'une baie à remplages et vitraux. Les plaques funéraires sont disposées sur les murs périphériques.</p> <p>Quelques médaillons en bas-reliefs figurent des portraits des comtes Rohan-Chabot.</p>			
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 008



photographie




plan

NOM:	Le chateau Picot		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0341		
ADRESSE	-		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870-1890		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Le bâtiment prend place à mi-pente du parc et présente deux grands perrons d'accès au Nord et au Sud. Le bâtiment s'organise autour d'un corps principal au toit en pavillon mansardé et deux petites ailes, le tout comptant un étage plus combles. Son soubassement est construit en meulière tandis que les étages sont constitués d'un appareillage mixte de briques et pierre de taille calcaire. Les chaînages verticaux, encadrement de baies sont soulignés par des bossages à cavets. Les corniches et bandeaux intermédiaires sont très affirmés. Une rangée de modillons vient souligner la corniche au niveau de l'égout du toit. La couverture est en ardoise, les arêtiers, les faîtages et terrassons sont en zinc. La composition symétrique organise des travées régulières de baies couronnées tantôt par des lucarnes maçonnées, tantôt par des lucarnes rampantes façonnées en zinc. Les baies ont conservé leurs gardes corps en serrurerie et leurs volets métalliques se repliant en tableau. Les intérieurs partiellement visités semblent assez bien conservés et présentent encore les grands volumes réguliers d'origine, caractérisés par des lambris, plafonds moulurés, doubles portes panneautés, carreaux de ciments et parquets de chêne. La plupart des cheminées semblent encore en place.</p>			
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 009



photographie




plan

NOM:	Le château de la Tuyolle			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0470			
ADRESSE	Domaine de l'Hôpital			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1860			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
La demeure principale est un bâtiment d'un étage plus combles en pierre de taille et toit mansardé. Le volume est simple et présente des formes douces : un avant-corps cintré, des angles arrondis, une grande marquise aux angles concaves, des baies à cintre surbaissé et des lucarnes en plein cintre. Les registres de modénature sont relativement simples, ce qui met en valeur des éléments sculptés remarquables : consoles du balcon en forme de tritons, clés des baies ouvragées présentant chérubins ou motifs végétaux zoomorphes.				
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 010



photographie



plan

NOM:	le sanatorium de la Tuyolle et Orangerie			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0470			
ADRESSE	Domaine de l'Hôpital			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1860			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
D'inspiration néo-régionaliste comme peut l'être la gare de Taverny, le bâtiment «Les Cottages» s'organise symétriquement en un corps central flanqué de deux ailes en débord. Doté d'un étage plus combles, les volumes sont couverts de toitures à doubles pentes en tuiles plates. Un clocheton et une horloge viennent souligner le pavillon central disposé perpendiculairement au corps de bâti. Des balcons en bois ainsi que des marquises viennent souligner un traitement bicolore en rouge et blanc des façades et le soubassement est traité en meulière. Plusieurs détails architecturaux ne sont plus d'origines : les garde-corps des balcons ont été redessinés, les lambrequins des avant toits ont disparu et les menuiseries ont été remaniées. Un bâtiment qui faisait probablement office d'orangerie se trouve à proximité. De taille modeste mais bien dessiné en métal brique et pierre, il témoigne de cette architecture de la fin du 19 ^{ème} et du début du 20 ^{ème} siècle à Taverny.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 011



photographie



plan

NOM:	le Château du Haut Tertre
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AY0154
ADRESSE	42, rue Auguste Godard
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc et reconstruit en 1902
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	<p>Le bâtiment, bel édifice de style classique d'une parfaite symétrie, présente un volume rectangulaire construit en pierre calcaire appareillé et compte un étage et un comble. L'ensemble est composé selon de nombreux motifs néoclassiques (baies à cintre surbaissé, balustres, guirlandes, pilastres, oculus, ...) et sa toiture mansardée combine ardoise et zinc.</p> <p>Le bâtiment est marqué par un avant-corps central saillant, à pans arrondis concaves, décoré d'un balcon en pierre, un escalier d'accès et la porte centrale donnant sur un corridor, deux autres portes latérales aux frontons en doucine, et deux pavillons en légère saillie à l'extrémité de la façade côté cour, un appareillage en bossage formant pilastres souligne chaque corps de bâtiment, à l'étage noble, trois fenêtres de part et d'autre du balcon répondant à celles du rez-de-chaussée, dont deux ont un tableau décoré de festons et l'autre un petit balcon, un toit à la Mansart, au-dessus d'une corniche moulurée à modillons et percé de cinq lucarnes symétriques à fronton triangulaire.</p>
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 012



photographie



plan

NOM:	le Château de Vaucelles
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0659
ADRESSE	20, rue de la Tuyolle
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	XXXX
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	<p>Le bâtiment compte cinq niveaux (un soubassement, le rez-de-chaussée, deux étages et des combles) et présente deux petites ailes plus basses construites en adjonction à la fin du 19^{ème} siècle. Le bâtiment a subi d'importantes modifications dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle.</p> <p>Lors d'une première rénovation, l'ensemble des modénatures a disparu (bossages, pilastres, frontons, entablements, bandeaux...).</p> <p>Lors d'une seconde rénovation, une isolation par l'extérieur a été menée, supprimant les volets, ajoutant des sur-fenêtres, réduisant les corniches et installant des décors rapportés. La valeur patrimoniale du château a donc été fortement altérée. Les intérieurs n'ont pas pu être visités mais il est probable qu'il ne reste que très peu d'éléments à valeur patrimoniale.</p> <p>Bien que les modénatures aient été effacées au gré des rénovations, le château de Vaucelles n'en demeure pas moins un élément de l'histoire tabernacienne que la ville entend préserver.</p>
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 013



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0087			
ADRESSE	28, rue de l'Ecce Homo			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe et surmontée de tuiles plates. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière avec jointoiement affleurant. Un bandeau maçonné de ton blanc vient marquer le soubassement.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont habillées de linteaux maçonnés de ton blanc. Les fenêtres sont également composées de volets battants persiennés métalliques.</p> <p>Notons le bel auvent sur clôture composé de tuiles plates avec deux épis de faîtage.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 014




photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0090			
ADRESSE	34, rue de l'Ecce Homo			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1937			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe et surmontée de tuiles plates. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois ainsi que des épis de faîtage.</p> <p>Façade : façade en meulière avec jointoiement affleurant, la partie supérieure est composée de faux pans de bois maçonnés. Des bandeaux maçonnés de tons blancs viennent contraster avec la façade en meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont habillées de linteaux maçonnés de ton blanc. Les fenêtres sont également composées de volets battants persiennés métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 015



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0413
ADRESSE	36, rue de l'Ecce Homo
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans et surmontée de tuiles mécaniques. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiement beurré. On note également des bandeaux composés de briques rouges qui viennent rythmer la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont habillées de linteaux composés de briques rouges. Les fenêtres sont également composées de contre-vents en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmonté de main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 016



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0412
ADRESSE	38, rue de l'Ecce Homo
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture mansardée et surmontée d'ardoises. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Le bâtiment est également composé de cheminées massives composées de briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiement beurré. On note également des bandeaux maçonnés et en relief qui viennent rythmer la façade. Le soubassement est marqué par un léger bandeau en briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies composant un ordonnancement symétrique sont habillées d'encadrements mixtes harpés composés de briques rouges et d'impostes maçonnés. Les allèges sont également décorées. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 017



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0023			
ADRESSE	42, rue des Aulnays			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1957			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture terrasse et acrotère formant balustrade.

Façade : façade enduite et peinte en blanc. On note également des chaînages d'angle avec appareillage pierres calcaires à joint creux. A l'étage on observe une belle terrasse filante reprenant l'architecture à balustrade du toit.


Ouvertures : Les baies composant un ordonnancement symétrique sont habillées d'encadrements en pierres saillantes en arc plein-cintre.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 018



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0032			
ADRESSE	52, rue des Aulnays			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles et d'épis de faîtage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Le bâtiment est également composé d'une cheminée massive composée de briques rouges avec couronnement.

Façade : façade en meulière à jointoiment beurré.


Ouvertures : Les baies sont surmontées de linteaux maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 019



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0004
ADRESSE	7, rue Jean XXIII
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Le bâtiment est également composé de cheminées composées de briques rouges et de lucarnes rampantes.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiement beurré.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques rouges. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 020



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0011
ADRESSE	10, rue Jean XXIII
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	<p>Toiture : bâtiment R+2 combles avec toiture à quatre pans surmontée de tuiles. Notons la très belle corniche moulurée avec décors.</p> <p>Façade : façade enduite avec chaînage d'angle en pierre. Des bandeaux en relief viennent rythmer la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies, d'ordonnancement symétrique, sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 021



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0243
ADRESSE	172, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée d'ardoises avec des cheminées massives composées de briques rouges avec couronnement. On note également un joli toit en pavillon au centre de la construction. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiement beurré avec de nombreux décors de briques rouges. Les chaînages d'angle sont harpés et composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques. Les fenêtres sont également équipées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 022



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0216
ADRESSE	155, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1909
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles avec des lucarnes rampantes. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint creux avec la partie supérieure composée de briques bi-chromatiques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques. Les fenêtres sont également équipées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 023



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0561		
ADRESSE	141, rue du Maréchal Foch		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également une corniche en briques rouges en relief sous la rive de toit.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage avec des bandeaux de briques rouges sur chacun des niveaux. Les chaînages d'angle sont composés de pierres harpées.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de briques rouges. Les linteaux sont quant à eux cintrés. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 024



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0224		
ADRESSE	139, rue du Maréchal Foch		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1875		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Toiture : bâtiment RDC + comble avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également une lucarne jacobine.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage avec des bandeaux maçonnés de ton crème. Le soubassement est marqué par un léger bandeau de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés d'une maçonnerie en relief. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de volets battant métalliques persiennés.</p> <p>Notons la marquise traditionnelle au-dessus de la porte d'entrée.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 025



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0708
ADRESSE	148, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + 2 avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles et d'épis de faitage. On distingue également des pannes apparentes et une sous-face en bois. La toiture est également composée de plusieurs cheminées massives de briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large à cailloutage avec des bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de briques rouges en relief avec des linteaux cintrés. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 026



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0559
ADRESSE	127, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture mansardée surmontée d'ardoises. On distingue des lucarnes intégrées au brisis. Notons également la cheminée massive en briques toute hauteur. La corniche sous-toiture est maçonnée et en relief et peinte en gris.</p> <p>Façade : façade enduite ton blanc avec des bandeaux maçonnés et peints en gris. La façade bénéficie aussi de plusieurs éléments décoratifs.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont d'éléments maçonnés en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 027



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0325			
ADRESSE	125, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture mansardée surmontée d'ardoises. On distingue des lucarnes intégrées au brisis. Notons également la cheminée massive. La corniche sous-toiture est maçonnée et en relief.</p> <p>Façade : façade en pierres calcaires avec des bandeaux maçonnés. Seul le soubassement est composé de meulière délimité par un bandeau maçonné.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur les façades. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois persiennés.</p> <p>Notons également la marquise au-dessus de la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 028



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0324			
ADRESSE	123, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input checked="" type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+2 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également des pannes apparentes et une sous-face en bois sur les parties de toiture débordante.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiement beurré. Les chaînages d'angle et les bandeaux sur façade sont maçonnés et en relief (les chaînages étant harpés).</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies font l'objet de maçonnerie en relief et harpé également. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps et de contre-vent en bois persiennés.</p> <p>Notons également la marquise au-dessus de la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 029



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0323			
ADRESSE	121, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles. On distingue également des pannes apparentes et une sous-face en bois sur les parties de toiture débordante.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiment large. Les chaînages d'angle et les bandeaux sur façade sont composés de briques rouges harpés et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies font l'objet d'une composition de briques rouges en relief et harpé également. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en bois, de contre-vent en bois persiennés à l'étage et de volets battants métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 030



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0322			
ADRESSE	119, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1891			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également une corniche composée de briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointoiment large à cailloutage. Les chaînages d'angle et les bandeaux sur façade sont composés de briques rouges harpés et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies répondent à un ordonnancement symétriques sur la façade. Les encadrements de baies font l'objet de composition de briques rouges alors que les linteaux sont cintrés. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie, de contre-vent en bois persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 031




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0738
ADRESSE	117, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture mansardée surmontée d'ardoises. On distingue des lucarnes intégrées au brisis. La corniche sous-toiture est maçonnée et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade dispose également de chaînage d'angle et de bandeaux maçonnés et harpés de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur les façades. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie avec main-courant en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 032



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0316
ADRESSE	134, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. La façade dispose également de chaînages d'angle en briques bi-chromatique harpés.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur la façade principale. Les casquettes des fenêtres de l'étage sont cintrées et composées de briques deux tons avec des motifs décoratifs. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie avec main-courant en bois. Des volets battants métalliques et persiennés accompagnent les fenêtres.</p> <p>Notons également la très belle marquise surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 033



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0320
ADRESSE	115, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagné d'une lucarne jacobine formant corniche moulurée. Une cheminée massive latérale en briques rouges accompagne la toiture. La rive d'égout est soulignée par une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en pierres calcaires avec des chaînages d'angle et encadrements de baies en relief harpé. Notons les clefs de voûte sculptés et le bandeau décoratif au motif géométrique.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur la façade principale. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des volets battants métalliques et persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 034




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0319
ADRESSE	113, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1894
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et d'une cheminée massive en briques rouges. On distingue également une corniche composée de briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointolement beurré. Les chaînages d'angle et les bandeaux sur façade sont composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies répondent à un ordonnancement symétriques sur la façade. Les encadrements de baies font l'objet de composition de briques rouges alors que les linteaux sont cintrés. Les fenêtres sont également équipées de lambrequins, de garde-corps en ferronnerie ainsi que de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 035



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0600			
ADRESSE	111, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1904			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes apparentes et une sous-face en bois. La corniche sous-toiture est maçonnée et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade dispose également de chaînage d'angle et de bandeaux maçonnés et harpés de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur les façades et d'un encadrement maçonné et harpé également. Quelques fenêtres sont équipées de contre-vents en bois persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 036



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0344			
ADRESSE	103, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et de lucarnes rampantes. La corniche sous-toiture est composée de briques avec céramiques cirés.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade dispose également de chaînage d'angle de même composition de la façade mais en relief. Certains motifs de briques rouges ponctuent les façades.</p> <p>Ouvertures : Les baies bénéficient de linteaux composés de poutres métalliques. Quelques fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés. Notons également dans certaines baies des meneaux composés de briques rouges également.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 037



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0342
ADRESSE	99, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1899
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans débordante surmontée de tuiles et épis de faitage. Notons également une lucarne jacobine, sur l'un des pignons. La corniche sous-toiture est composée d'éléments maçonnés et en relief peints deux tons. On observe des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies bénéficient de linteaux cintrés composés de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 038



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0333
ADRESSE	93 bis, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1932
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles.</p> <p>Façade : façade enduite.</p> <p>Ouvertures : Les baies bénéficient d'encadrement maçonné en relief et peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons le très beau portail en briques rouges et poutre bois formant auvent.</p> <p>Par son implantation et sa volumétrie, la construction contribue à la conservation de l'architecture passée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 039



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0332			
ADRESSE	89, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Façade : façade en meulière à joint large. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques rouges et surmontés de briques vernies. Les appuis de fenêtres de l'étage sont composés de briques alors que celles du RDC sont composées d'éléments maçonnés débordants formant jardinières. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 040




photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0325			
ADRESSE	87, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à débordante à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de pierre en applique à joint creux. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre en bois. Les fenêtres sont également accompagnées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 041



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0034			
ADRESSE	108, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1909			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à débordante à deux pans surmontée de tuiles plates. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois ainsi qu'une lucarne pendante avec décor en bois peint d'ornement. Quatre cheminées en briques rouges couronnent la toiture.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatiques. On relève aussi, sur chaque niveau, des bandeaux composés de briques rouges et de briques vernies.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés avec appareillage de briques rouges et briques vernies. Les fenêtres sont également accompagnées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie. Notons également le balcon en bois sur le fronton principal, l'escalier ainsi que la marquise surplombant la porte d'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 042



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0035			
ADRESSE	106, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture mansardée avec un brisis surmonté d'ardoises et un terrasson composé de tuiles. Deux cheminées accompagnent la toiture.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle et les bandeaux sont composés d'éléments maçonnés en relief.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés débordant avec clef de voûte tout comme l'encadrement des baies. Les fenêtres sont également accompagnées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmontés de main courante en bois peint.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 043



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1022
ADRESSE	104, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage par endroit.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de maçonnerie de ton blanc. Les appuis de fenêtres sont légèrement débordants. Les fenêtres sont également composées de volets contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 044



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0970
ADRESSE	81, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles. On distingue également des pannes apparentes et une sous-face en bois sur les parties débordantes de la toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large beurré avec des chaînages d'angle en pierre à joint creux et de ton blanc. Notons également un bandeau de briques rouges délimitant le soubassement de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de maçonnerie en relief de ton blanc avec en casquette des céramiques décoratifs. Les appuis de fenêtres sont légèrement débordants. Les fenêtres sont également composées de volets contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 045



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0880		
ADRESSE	75, rue du Maréchal Foch		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1908		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à débordante à deux pans surmontée de tuiles plates. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.

Façade : façade en meulière à joint large.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surplombée de casquette en briques rouges. Les fenêtres sont également accompagnées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 046



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0315		
ADRESSE	73, rue du Maréchal Foch		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques en relief.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade est également composée de chaînage d'angle en briques rouges harpées ainsi que des bandeaux décoratifs.


Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques rouges. Les linteaux composés de poutre métallique sont surmontés d'un décor de briques rouges avec des céramiques vernies. Les fenêtres sont également accompagnées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 047



photographie



plan

NOM:

RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0314
ADRESSE	71, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également des pannes apparentes et une sous-face en bois sur les parties débordantes de la toiture.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de pierres à joint creux.


Ouvertures : Les encadrements de baies sont composées de maçonnerie en relief de ton blanc avec en casquette des céramiques décoratifs. Les appuis de fenêtres sont légèrement débordants. Les fenêtres sont également composées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 048



photographie



plan

NOM:

Sans objet

RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0062
ADRESSE	86, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1889
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également une corniche moulurée sur les façades gouttereau.

Façade : la façade principale est en meulière à joint beurré tandis que les murs gouttereau sont enduits. Les chaînages d'angle sont maçonnés sur ton blanc.


Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné sur ton blanc. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 049



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0063
ADRESSE	84, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à quatre pans surmontée de tuiles. On distingue également une corniche moulurée sur les façades gouttereau. On note également au centre de la façade une lucarne cintrée et une cheminée massive composée de briques rouges.</p> <p>Façade : la façade principale est en meulière à joint avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont maçonnés sur ton blanc tout comme les bandeaux.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné sur ton blanc. Les fenêtres sont également composées de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 050



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0313
ADRESSE	69, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et une sublime lucarne jacobine. On relève également des pannes apparentes et des sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade principale est en meulière à joint creux. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatique harpées. La façade est également composée de plusieurs décors en briques (bandeaux, jambages, ...).</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement harpé composé de briques bi-chromatiques. Les allèges et les casquettes sont composés de motifs décoratifs. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 051



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0065
ADRESSE	82, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On relève également des pannes apparentes et des sous-face en bois peint.

Façade : la façade principale est en meulière à joint large. La façade est également composée d'un bandeau de briques rouges entre les deux niveaux.


Ouvertures : les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief de ton blanc. Certaines baies sont plein-cintre alors que les autres sont rectangulaires. Les appuis de fenêtre au RDC sont en briques rouges dans les tons du bandeau de façade. Les fenêtres sont également composées de volets battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 052



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0311
ADRESSE	65, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée composée d'ardoises et surmontée d'une cheminée en briques. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée. Une corniche en relief composée de briques délimite la toiture.

Façade : la façade est en meulière et est également composée d'un bandeau de briques rouges entre les niveaux. Les chaînages d'angle sont eux mêmes composés de briques rouges harpées.


Ouvertures : les baies font l'objet d'un encadrement composé de briques rouges. Les fenêtres sont cintrées et équipées de contre-vent persiennés en bois ainsi que de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 053



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0283
ADRESSE	63, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : les linteaux et appuis de fenêtres sont composés de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de contre-vent persiennés en bois ainsi que de garde-corps en ferronnerie surmonté de main-courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 054



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0279
ADRESSE	57, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte et surmontée d'une lucarne jacobine.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large et est accompagnée de bandeaux en briques rouges.</p> <p>Ouvertures : les linteaux droits sont maçonnes et surmontés d'une casquette composée de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise traditionnelle surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 055



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0278
ADRESSE	53, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte et surmontée de lucarnes jacobine.</p> <p>Façade : la façade est enduite avec des chaînages d'angle en pierre à joint creux. Le soubassement est en meulière.</p> <p>Ouvertures : les linteaux droits sont maçonnés ton blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie surmontée de main courante en bois et de contre-vent persiennés en bois.</p> <p>Notons la belle marquise traditionnelle surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 056



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0128
ADRESSE	68, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en enduite et accompagnée de chaînage d'angle maçonné et en relief.</p> <p>Ouvertures : les encadrements de fenêtres sont maçonnés en harmonie avec les chaînages d'angle.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 057



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0275
ADRESSE	51, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Un bandeau en briques rouges vient délimiter le soubassement.</p> <p>Ouvertures : les linteaux droits sont maçonnés alors que les appuis de fenêtre sont en briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie surmontée d'une main-courante en bois et de contre-vent persiennés en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 058



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0273
ADRESSE	49, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de pierres calcaires peintes à joint creux. Notons également un bandeau maçonné de ton blanc comme les chaînages.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur la façade, avec notamment un œil de bœuf. Les linteaux droits sont maçonnés tout comme les appuis de fenêtre. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie surmontée d'une main-courante en bois et de contre-vent persiennés en bois.</p> <p>Notons également la très belle marquise à l'entrée.</p> <p>Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°59.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 059



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0272
ADRESSE	47, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de pierres calcaires peintes à joint creux. Notons également un bandeau maçonné de ton blanc comme les chaînages.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur la façade, avec notamment un œil de bœuf. Les linteaux droits sont maçonnés tout comme les appuis de fenêtre. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons également la très belle marquise à l'entrée.</p> <p>Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°58.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 060




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0147
ADRESSE	52, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large. Des décors de briques rouges sont positionnés sur les chaînages d'angle. On relève aussi des bandeaux à relief composés de briques bi-chromatique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres en briques rouges. Les linteaux sont surmontés d'une casquette en arc cintré et décorés de briques rouges et de briques vernies. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons également la très belle marquise à l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 061




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0154
ADRESSE	44, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peinte et d'une lucarne rampante avec décor en bois d'ornement. Notons également sur un des pignons le toit en pavillon.</p> <p>Façade : la façade est composée de briques bi-chromatiques. Des bandeaux en relief marquent chacun des niveaux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons également le bel auvent surmonté de tuiles plates à l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 062




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0155
ADRESSE	42, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et agrémentée d'une imposante lucarne rampante. La toiture est également surmontée d'une cheminée en briques rouges.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à jointolement beurré. Les chaînages d'angle sont composés de pierres calcaires peintes à joint creux. Notons également un bandeau maçonné en relief et de ton blanc comme les chaînages.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur la façade. Les encadrements de fenêtres sont maçonnés et moulurés. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons également la très belle marquise à l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 063



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0156			
ADRESSE	40, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles et agrémentée d'une cheminée composée de briques rouges. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatiques harpés. Notons également des bandeaux composés de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux cintrés sont composés de briques rouges avec clef de voûte maçonnée. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 064



photographie




plan

NOM:				
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0159			
ADRESSE	36, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles et agrémentée d'une cheminée composée de briques rouges. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de briques rouges harpés. Notons également des bandeaux composés de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux droits sont composés de briques rouges avec clef de voûte maçonnée. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise surplombant la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 065




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0160
ADRESSE	34, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et agrémentée d'une lucarne rampante et une cheminée de briques rouges. La toiture est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade principale est en appareillage pierres alors que les pignons sont en meulière. Les chaînages d'angles sont en pierres calcaires peintes harpées et en relief. Notons également les bandeaux moulurés ainsi que les décors macarons.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont soulignés par un traitement pierres harpées en relief en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 066



photographie




plan

NOM:	Rose France
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1064
ADRESSE	31, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée de meulière à joint large avec des bandeaux et des chaînages d'angle composés de briques peintes. Certains bandeaux sont en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont soulignés par un traitement de briques avec décors géométriques en harmonie avec les chaînages et les bandeaux. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 067



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0737			
ADRESSE	29, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			


DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Nota :


Impossible d'effectuer le descriptif, le bâtiment n'étant pas visible depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 068



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0982			
ADRESSE	27, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint ainsi que d'une lucarne rampante.

Façade : la façade est composée de meulière à joint large.


Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné de ton blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en bois peint ainsi que de volets battants métalliques persiennés. Notons également la colonne du RDC soutenant la balustrade.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 069



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0981			
ADRESSE	25, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à deux pans débordante composée d'ardoises. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peint et d'une lucarne avec décor en bois d'ornement. Notons également une tour carrée avec un toit en pavillon recouvert d'ardoises également et d'un épi de faîtage.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières avec des bandeaux composés de briques. Les chaînages d'angle sont également composés de briques bi-chromatiques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 070



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0169			
ADRESSE	26, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à deux pans à demi-croupe débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large creux et un chaînage d'angle composé de briques rouge harpées.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droit (à l'exception de celui du comble qui est cintré) composés de briques bi-chromatiques surplombant la poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 71



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0228
ADRESSE	23, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe débordante composée de tuiles et surmontée d'un épi de faîtage. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large et affleurant. Les chaînages d'angle sont également ponctués de décors de briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits à poutre métallique surplombés de casquettes cintrées et composées de briques rouges. Notons également au niveau des combles un œil de bœuf encadré par un ensemble de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 72




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0222
ADRESSE	21, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante et composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large et affleurant. Les chaînages d'angle sont également composés de briques bi-chromatiques harpées. Notons également des bandeaux composés de briques rouges également.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits à poutre métallique surplombés de casquettes cintrées et composées de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 73



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0177
ADRESSE	14, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1904
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+combles avec toiture à deux pans débordante et composée de tuiles. La toiture est également surmontée de deux cheminées latérales en briques rouges et une lucarne jacobine centrée sur la façade.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large et affleurant. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatiques. Notons également des bandeaux composés de briques rouges également.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits à poutre métallique surplombés de casquettes cintrées et composées de briques rouges et beige. L'encadrement des baies est composé de briques bi-chromatiques harpées alors que les appuis de fenêtres débordante sont composés de briques rouges uniquement. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmonté d'une main courante en bois.</p> <p>Notons enfin la marquise traditionnelle au-dessus de la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 74




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0983
ADRESSE	12, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée et composée de tuiles. La toiture est composée de trois lucarnes légèrement rentrantes ainsi que de deux cheminées latérales.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de briques rouges en relief. Notons également des bandeaux composés de briques rouges et de céramiques vernies. L'accès à la construction fait l'objet d'un décor maçonné ornemental peint en blanc qui souligne encore plus la qualité architecturale de l'ensemble.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de briques rouges parfois droits, parfois harpés. Les baies sont composées de linteaux droits, composés de briques et de clefs de voûte maçonnés et peintes en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 075




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0185
ADRESSE	8, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1960
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également composée d'une corniche moulurée peinte en blanc.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont maçonnés et peints en blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'encadrements maçonnés et peints en blanc en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 076



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0198
ADRESSE	6, rue du Maréchal Foch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1901
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles et surmontée d'une lucarne rampante massive et deux cheminées latérales. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont maçonnés.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'encadrements maçonnés et peints en blanc. Notons également les casquettes moulurées au-dessus des linteaux. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la marquise surplombant l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 077




photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0199			
ADRESSE	4, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1932			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe débordante composée de tuiles et surmontée de deux cheminées latérales et d'un épi de faîtage. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques bi-chromatiques, surmontés de briques vernies. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'auvent composée de tuiles plates surplombant l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 078



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0200			
ADRESSE	2, rue du Maréchal Foch			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe débordante composée d'ardoises. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est composée meulières à joint large affleurant. Les chaînages d'angle sont composées de briques rouges harpées et en relief. Des bandeaux de briques rouges viennent également rythmer la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés et décorés de briques poly-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise surplombant l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 079



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0085			
ADRESSE	2, rue de Paris			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture acrotère à débords maçonnés. Façade : la façade qui comporte trois travées est composée de pierres appareillées dans un registre Art-Déco. Ouvertures : Les baies sont cintrées à l'étage alors qu'elles sont plein-cintre au RDC. Notons le très bel escalier rectangulaire adouci.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 080



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0087			
ADRESSE	8, rue de Paris			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1860			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint. Façade : la façade est enduite avec des chaînages d'angles en briques harpées et peintes. Notons également les bandeaux décoratifs ainsi que certains macarons en applique, sans oublier les céramiques vernies. Ouvertures : Les baies sont composées d'encadrements composés de briques peintes et harpées. Les linteaux sont traités en maçonnerie moulurée. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 081



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0609
ADRESSE	12, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est enduite avec des chaînages d'angles en briques rouges. Notons également les bandeaux décoratifs en briques rouges également. Le soubassement fait l'objet d'un traitement maçonné différencié.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composées de briques rouges avec des clefs de voûte maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 082



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0569
ADRESSE	14, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée débordante composée d'ardoises. Plusieurs lucarnes rampantes intégrées habillent cette toiture et notamment la lucarne rampante centrale massive qui forme saillie sur la façade. La toiture est également composée de pannes et de sous-face en bois peints en blanc.</p> <p>Façade : la façade est entièrement composée de briques. Des bandeaux aux formes géométriques en briques vernies de couleur bleue composent également la façade. La saillie sur façade est également composée, à l'étage, de maçonnerie avec faux pans de bois. Le soubassement est quant à lui composé de meulière.</p> <p>Ouvertures : Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés. Notons également un balcon avec un beau garde-corps en ferronnerie. Seul le porche d'entrée est cintré desservi par un escalier à pan.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 083



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0179
ADRESSE	21, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est enduite sur sa totalité avec un ton rose dominant. Notons également les bandeaux moulurés peints en blanc. Dans l'axe de la façade, on relève une fresque peinte décorative ainsi que des jardinières en applique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courant en bois et des contre-vent en bois persiennés. Au dessus de la porte d'entrée, on relève une casquette en bois peint formant un mini auvent.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 084



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0636
ADRESSE	20, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1885
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 +combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée ainsi qu'un œil de bœuf. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite ton crème avec chaînage d'angle en pierres harpées et en relief peintes en blanc. Le soubassement est en meulière. Des bandeaux maçonnés et en relief peints en harmonie avec les chaînages habillent la façade.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de maçonneries moulurées et décorées. Les allèges de fenêtre sont elles mêmes décorées. Les fenêtres sont aussi accompagnées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise traditionnelle surplombant l'entrée.</p> <p>Elle forme un bâti cohérent avec le n°85.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 085



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0597
ADRESSE	22, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1885
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée ainsi qu'un œil de bœuf. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite ton crème avec chaînage d'angle en pierres harpées et en relief peintes en blanc. Le soubassement est en meulière. Des bandeaux maçonnés et en relief peints en harmonie avec les chaînages habillent la façade.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de maçonneries moulurées et décorées. Les allèges de fenêtre sont elles mêmes décorées. Les fenêtres sont aussi accompagnées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise traditionnelle.</p> <p>Elle forme un bâti cohérent avec le n°84.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 086



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0164
ADRESSE	37, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une très belle lucarne jacobine débordante avec pannes et sous face bois apparentes. Une très belle corniche en briques rouges en relief vient délimiter la ligne de toiture.</p> <p>Façade : façade enduite ton crème à l'étage alors que le RDC est en meulière avec soubassement enduit. Le chaînage d'angle est composé de briques rouges harpées. La façade possède un bandeau de briques rouges venant délimiter la meulière de l'enduit à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques rouges harpées, exception des appuis de fenêtres qui demeurent maçonnés et peints en blanc. Au-dessus des linteaux composés de poutres métalliques, on relève de très belles casquettes d'ornementation composées de briques rouges et macarons décoratifs. Les fenêtres sont aussi accompagnées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 087



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0135
ADRESSE	44, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1830
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à quatre pans débordante composée de tuiles. On observe aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois peint. La toiture est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est enduite sur sa totalité avec un ton blanc avec des bandeaux moulurés.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux à cintre surbaissé et mouluré. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courant en bois et des contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 088



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0157
ADRESSE	47, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1917
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée et composée d'ardoises. La toiture est également composée d'une corniche composée de briques rouges en relief.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Notons la fresque décorative composée de céramiques vernies. Les chaînages d'angle sont composés de pierres calcaires en appareillage et harpées. Les pignons sont, quant à eux, composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies composées de linteaux métalliques sont surmontées de briques rouges. Les fenêtres de l'étage sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés. Les allèges des fenêtres du RDC sont décorés d'impôstes en bois peint.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 089




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1024
ADRESSE	49, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1875
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 et RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Le pignon sur rue est de type chevronnière.</p> <p>Façade : le pignon chevronnière laisse apparaître un mur composé de meulière à joint large avec cailloutage alors que le reste de la façade est composée de briques rouges. On relève également sur le pignon un chaînage d'angle en appareillage pierres calcaires et harpées.</p> <p>Ouvertures : L'ouverture est composée de linteaux en briques rouges qui s'uniformise avec le bandeau. Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des contre-vent en bois persiennés. L'allège bénéficie de décors en briques rouges.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 090



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0378
ADRESSE	48b, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif, le bâtiment n'étant pas visible depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 091



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0379
ADRESSE	48, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à quatre pans couvertes de tuiles et surmontée par deux lucarnes jacobines. La toiture débordante laisse apparaître de pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade enduite avec soubassement en meulière délimité par un bandeau en briques rouges. Elle possède également par endroit de faux pans de bois ainsi qu'un chaînage d'angle maçonné en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief en harmonie avec le chaînage. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 092



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0139
ADRESSE	54, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 avec fronton maçonné sur rue. La toiture est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade enduite est marquée par des bandeaux moulurés et un chaînage d'angle maçonné avec décors. Le soubassement de la façade est composée de meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies, composées sur un plan d'ordonnement symétrique, font l'objet d'un encadrement maçonné et mouluré avec des linteaux travaillés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des contre-vent en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 093




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0143
ADRESSE	59, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans couvertes de tuiles et formant dossier sur pignon. Une corniche moulurée vient compléter la rive de toiture.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage délimitée par des chaînages d'angle maçonnés et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies répondent à un plan symétrique sur la façade. Les baies sont composées d'un encadrement maçonné. Les linteaux sont surmontés d'une casquette moulurée en saillie avec des éléments décoratifs composés de céramiques vernies. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de contre-vent en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 094



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0142
ADRESSE	61, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans couvertes de tuiles et surmontée d'une lucarne débordante. La toiture débordante laisse apparaître de pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est en meulière avec un jointolement affleurant. À l'étage, on observe un bandeau décoratif composé de briques rouges et de briques vernies.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de quelques motifs en briques rouges. Les linteaux en poutre métallique sont surmontés de casquettes avec un décor de briques rouges et impostes maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise surplombant la porte d'entrée.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérents avec le n°95.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 095



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0141			
ADRESSE	63, rue de Paris			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans couvertes de tuiles et surmontée d'une lucarne débordante. La toiture débordante laisse apparaître de pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est en meulière avec un jointoiement affleurant. À l'étage, on observe un bandeau décoratif composé de briques rouges et de briques vernies.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de quelques motifs en briques rouges. Les linteaux en poutre métallique sont surmontés de casquettes avec un décor de briques rouges et impostes maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons la belle marquise d'entrée.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérents avec le n°94.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 096



photographie




plan

NOM:	le Pont du Diable			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AY0167			
ADRESSE	Forêt de Montmorency			
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	NC (première apparition sur une carte de 1860)			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Intérêt architectural et urbain : le passage situé sous son arche est réalisé en pierres de meulière. Il s'agit d'un chemin joignant le chemin des Aumuses à la route du Camp César.</p> <p>Intérêt historique : A l'époque de sa construction, la forêt de Montmorency fait l'objet de deux projets de lotissements : l'un à Saint-Leu-La-Forêt au lieu dit « Villa de la Fontaine Genet » dont l'acte de vente mentionne l'acquisition de plusieurs lots par une « troupe de théâtre de Paris » et l'autre, mené par la Compagnie d'Assurances sur la Vie des Hommes, au niveau de la propriété du Haut Tertre, à Taverny. Le pont aurait donc été construit pour favoriser la circulation des piétons et des véhicules hippomobiles entre les deux lotissements. Toutefois le projet tombe à l'eau car du côté de Saint Leu, le propriétaire d'un lot, de peur du bruit, rachète toutes les autres parcelles. Le second projet est lui rejeté par l'administration des Eaux et Forêts, opposée au déboisement. Février 1928, un projet porté par une « Société Civile de Montmorency » est lancé sous le nom de « Cité forestière de Montmorency ». L'objectif est de lotir 415 hectares de forêt sur les communes de Taverny, Chauvry, Saint-Prix et Saint-Leu-La-Forêt, soit près du quart du plateau forestier. Ce projet haut de gamme prévoit alors la construction d'une station d'épuration, d'une usine pour l'alimentation en eau potable ou encore la création d'un golf sur 60 hectares, pour compléter les lots résidentiels de 2 000 m². Les municipalités et la Préfectures s'opposent au projet. Il échouera durant l'été 1928.</p>				
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 097



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0132
ADRESSE	73, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée couvertes d'ardoises. La toiture laisse apparaître deux lucarnes intégrées..

Façade: la façade est en meulière avec pierres et jointoiement géométriques. Les chaînages d'angles sont composés de briques rouges harpées. Des bandeaux viennent délimiter les niveaux et le plan de toitures. Ces derniers sont composés de briques rouges en relief.

Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de briques rouges harpées. Les linteaux en poutre métallique sont surmontés de casquettes avec un décor de briques rouges et impostes en meulière. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 098



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0927-BC0928
ADRESSE	75, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans couvertes de tuiles. La toiture laisse apparaître une belle lucarne jacobine ainsi que deux cheminées de briques rouges. Notons aussi la corniche moulurée soulignant le plan de toiture.

Façade : la façade est en meulière à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés et peint. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 099



photographie




plan

NOM:	Le Temple protestant
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0422
ADRESSE	50, rue Carnot
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1921
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>La Chapelle est construite à l'initiative et avec les fonds de sa voisine, l'église réformée d'Enghien-les-Bains. C'est une petite chapelle qui pouvait accueillir 60 personnes. Les dernières années, ne s'y tenaient plus que des cultes occasionnels. Elle a été vendue en 2004 à des particuliers et est devenue une habitation privée. Elle est remplacée à partir de 2008 par le nouveau Temple d'Ermont.</p> <p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. On observe une corniche composée de briques en relief.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 100



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0115
ADRESSE	77, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée et composée d'ardoises. La toiture est également composée de trois lucarnes intégrées surplombant une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est enduite avec des chaînages d'angle soulignés par des joints creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 101



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0212
ADRESSE	70, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans et composée de tuiles surplombant une corniche moulurée. La toiture est également composée de trois lucarnes intégrées surplombant une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont marqués par un appareillage pierres calcaires à joint creux et peint en blanc. Notons également sur la façade sur rue des bandeaux décoratifs moulurés et, pour le bandeau de l'étage, composé de céramiques vernies.</p> <p>Ouvertures : Les baies possèdent un encadrement maçonné en relief peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 102



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0217
ADRESSE	80, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1817
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans et composée de tuiles surplombée par deux lucarnes jacobines. On observe également une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est en meulière à pierres et joint larges géométriques. Les chaînages d'angle sont marqués par un appareillage pierres calcaires à joint creux. Notons également sur la façade sur rue des bandeaux maçonnés en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies possèdent un encadrement maçonné en relief peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés. Notons également la porte de garage cintré avec linteau de pierres calcaires et clef de voûte.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 103



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0251
ADRESSE	102, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans et composée de tuiles. On observe également une corniche moulurée.</p> <p>Façade : la façade est enduite alors que les chaînages d'angle sont composés d'un appareillage de pierres calcaires peintes à joint creux. Notons un bandeau horizontal mouluré entre les deux niveaux de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies possèdent un encadrement maçonné peint en blanc. Les linteaux disposent en casquette d'une saillie moulurée et maçonnée de couleur blanche en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 104



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0876
ADRESSE	127, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante et composée de tuiles. On observe de magnifiques pannes en bois sculptées avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : la façade est enduite alors que les chaînages d'angle sont composés de maçonnerie en relief peinte d'un ton plus clair.</p> <p>Ouvertures : Les baies possèdent un encadrement maçonné peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmonté d'une main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 105



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0167
ADRESSE	116, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite avec bandeaux maçonnés en relief. Le soubassement est en meulière délimité par un léger bandeau en briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de maçonnerie en relief. Les linteaux des fenêtres sont en cintre surbaissé. Les fenêtres sont également équipées de contre-vents en bois persiennés. On observe aussi des garde-corps en ferronnerie surmonté de main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la très belle marquise monumentale couvrant l'escalier rectangulaire adouci.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 106



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0191
ADRESSE	150, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau en arc brisé.</p> <p>Façade : façade enduite à l'étage avec chaînages d'angle maçonnés en relief (aspect pierre à joint creux). La façade du RDC reprend la typologie aspect pierre en appareillage en harmonie avec les chaînages. Notons les décors d'applique maçonnés entre les baies de l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements des baies de l'étage sont composés de maçonnerie moulurée avec clef de voûte décorée. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés y compris les lucarnes. Notons enfin, de très jolis garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 107




photographie




plan

NOM:	Maison des loisirs et de la culture
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0714
ADRESSE	191, rue de Paris
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée d'ardoises. Notons les épis de faîtage ainsi que les décors en éperons sur la ligne de faîtage. La toiture est également accompagnée de lucarnes jacobines à débords permettant de voir des pannes en bois. La ligne de toiture est aussi composée d'une corniche composée de briques en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade est richement décorée : chaînages d'angle composés de briques bi-chromatiques harpées en relief, bandeaux en briques avec décors en céramique, niche à encadrement de briques, avec bandeaux maçonnés en relief. Le soubassement est en meulière délimité par un léger bandeau en briques rouges. Notons également une tourelle sur l'un des pignons avec toiture conique.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques deux tons en relief. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés. On observe aussi des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 108



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0383
ADRESSE	194-196, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite avec soubassement en meulière.</p> <p>Ouvertures : Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 109



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0257
ADRESSE	233, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1907
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+2 avec toiture débordante à deux pans surmontée de tuiles avec pannes apparentes et sous-faces bois peintes. La rive d'égout est marquée aussi par une corniche/composée de briques tantôt rouge tantôt crème.</p> <p>Façade : la façade principale est composée de meulière avec des bandeaux de niveaux en briques rouges et des corniches moulurées (bandeaux qui se prolongent sur les pignons). Les façades pignon sont quant à elles composées de briques rouges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges/briques crèmes harpées. Notons aussi un bandeau décoratif bi-chromatique le long de la corniche de toiture.</p> <p>Ouvertures : La façade est enrichie par des baies avec linteaux composés de poutres métalliques surmontées, à l'étage, d'une casquette décorative de briques rouges/crèmes en relief. Les appuis de fenêtres sont composés de briques rouges, les allèges bénéficiant de jambages composés de briques également. Notons que les baies sont accompagnées de persiennes métalliques et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°371.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 110



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0194
ADRESSE	237, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1899
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques en relief.</p> <p>Façade : au RDC la façade est enduite alors qu'à l'étage elle est composée de briques rouges avec des bandeaux en briques également. Notons également des bandeaux maçonnés moulurés de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : les encadrements de baies sont également composés de briques en relief. Les fenêtres de l'étage sont équipées de contre-vents en bois persiennés alors que la baie du RDC est équipée de battants métalliques persiennés.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°111.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 111



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0193
ADRESSE	239, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques en relief.

Façade : au RDC la façade est en meulière alors qu'à l'étage elle est composée de briques rouges avec des bandeaux en briques également. Notons également des bandeaux maçonnés moulurés de ton blanc.

Ouvertures : les encadrements de baies sont également composés de briques en relief. Les fenêtres de l'étage sont équipées de contre-vents en bois persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.


La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°110.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 112



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0190
ADRESSE	241, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.

Façade : façade composée de briques avec chaînage d'angles en appareillage pierres à joint creux. Notons également un bandeau maçonné mouluré de ton blanc.

Ouvertures : les encadrements de baies sont composés d'éléments maçonnés en relief avec clefs de voûte. Les fenêtres de l'étage sont équipées de contre-vents en bois persiennés avec des garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.

Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°113.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 113



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0189
ADRESSE	243, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade composée de briques avec chaînage d'angles en appareillage pierres à joint creux. Notons également un bandeau maçonné mouluré de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : les encadrements de baies sont composés d'éléments maçonnés en relief avec clefs de voûte. Les fenêtres de l'étage sont équipées de contre-vents en bois persiennés avec des garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p> <p>Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°112.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 114



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0637
ADRESSE	263-265, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes jacobines débordante et d'œil de bœuf sur les deux côtés. La rive d'égout est composée d'une corniche en relief.</p> <p>Façade : façade composée de briques avec chaînages d'angle en briques harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques teintées en blanc. Les linteaux sont maçonnés avec une casquette maçonnée en relief. Les fenêtres du RDC sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 115



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0156
ADRESSE	273, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée composée de tuiles avec lucarnes jacobines débordantes. La rive d'égout est composée d'une corniche en bois sculpté.</p> <p>Façade : façade mixte composée de briques et de meulière. On observe aussi des bandeaux composés de briques bi-chromatique en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composés de linteaux droits à l'étage et cintrés au RDC avec casquette de briques bi-chromatiques. On note des meneaux composés de briques rouges. Les fenêtres du RDC sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 116



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0155
ADRESSE	275, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1913
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles et surmontée de deux cheminées massives. On observe des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux sont composés de poutres métalliques surmontés de casquettes en arc cintré composés de briques bi-chromatique et vernies. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 117



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0674
ADRESSE	283, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles à demi-croupe débordante composée de tuiles. On observe des pannes apparentes et une sous-face bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint creux avec un bandeau composé de briques ainsi que des motifs sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps maçonnés de ton blanc. Notons, enfin, le bel auvent sur entrée composé de tuiles plates sur jambage en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 118



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0675
ADRESSE	285, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes apparentes avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant avec bandeau composé de briques.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux sont composés de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 119



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0514
ADRESSE	289, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles avec lucarnes jacobines débordantes. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant avec chaînage d'angle en briques bi-chromatiques harpées. On observe aussi un bandeau composé de briques crues en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de briques bi-chromatiques harpées et en relief. Les linteaux sont quant à eux composés de briques en relief. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 120



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0203
ADRESSE	299, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles. On observe aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Entre le RDC et l'étage, on remarque un bandeau composé de briques rouges ainsi que quelques décors en briques sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques. On relève des casquettes cintrées et composées de briques rouges et de décors maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise au-dessus de l'entrée.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°121.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 121



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0204
ADRESSE	301, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une grande cheminée. On observe aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Entre le RDC et l'étage, on remarque un bandeau composé de briques rouges ainsi que quelques décors en briques sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composés de linteaux droits composés de poutres métalliques. On relève des casquettes cintrées et composées de briques rouges et de décors maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise au-dessus de l'entrée.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°120.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 122



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0205
ADRESSE	303, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante à deux pans composée de tuiles. On observe aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois ainsi qu'un bel épi de faîtage. On observe aussi une cheminée massive en briques rouges ainsi qu'un élément de charpente en guitare.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large et géométrique. Entre le RDC et l'étage, on remarque un bandeau composé de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composés de linteaux cintrés composés de briques poly-chromatiques et décors maçonnés. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la belle marquise au-dessus de l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 123



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0237
ADRESSE	307, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1904
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. On relève aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant. On observe aussi un bandeau composé de briques à deux tons en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont maçonneries et peints en rouge et blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 124



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0448
ADRESSE	309 bis, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1903
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles et surmontée de deux cheminées massives composées de briques rouges. On relève aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 125



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0243
ADRESSE	292, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe débordante composée de tuiles et surmontée de cheminées massives composées de briques rouges. On relève aussi des pannes apparentes avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large en RDC et enduit avec faux pans de bois à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 126



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0042
ADRESSE	294, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1850
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à quatre pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée massive composées de briques rouges. On relève aussi d'une corniche moulurée sous la ligne de toiture.</p> <p>Façade : façade enduite avec bandeaux décoratifs maçonnés de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées selon un ordonnancement symétrique. Elles font l'objet d'un encadrement maçonné de ton blanc en harmonie avec les bandeaux décoratifs. On observe les linteaux cintrés ainsi que des contre-vents persiennés en bois. Des garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois sont également présents.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 127



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0041
ADRESSE	296, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau en arc brisé formant corniche moulurée. La rive d'égout est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en briques avec bandeaux maçonnés en relief de ton blanc. Le soubassement est en meulière alors que les chaînages d'angles sont composés d'un appareillage de pierres calcaires harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de maçonnerie harpée en relief. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés. On observe aussi des garde-corps en ferronnerie, ainsi qu'un balcon-terrasse formant balustrade au centre de la façade couvrant l'escalier d'accès.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 128



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0390
ADRESSE	331, rue de Paris
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à quatre pans retroussés composée de tuiles et surmontée d'une lucarne capucine. On relève aussi des pannes apparentes ainsi qu'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Sous le plan de la toiture, la façade est enduite avec des faux pans de bois. On observe aussi deux bandeaux composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de briques rouges harpées et en reliefs. Des contre-vents persiennés sont également présents.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 129



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0269			
ADRESSE	333, rue de Paris			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles à toiture mansardée avec lucarnes cintrées formant corniche moulurée. La toiture est recouverte d'ardoises et surmontée de plusieurs cheminées massives de briques rouges. On relève aussi une tourelle formant saillie avec un toit pavillon.</p> <p>Façade : façade en meulière avec des chaînages d'angles composés de briques deux tons harpées et en relief. Plusieurs types de bandeaux décoratifs : en briques ou en maçonneries moulurées. La tour formant saillie est quant à elle composée de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées selon un ordonnancement symétrique. Elles font l'objet d'un encadrement en relief mêlant éléments maçonnés et briques deux tons. Les linteaux sont quant à eux cintrés. On remarque aussi des battants métalliques persiennés ainsi que des garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la monumentale marquise au-dessus de la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 130



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0270			
ADRESSE	335, rue de Paris			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture complexe : toiture à demi-croupe avec pannes et sous-face en bois peint apparentes, toit pavillon à pans retroussés sur la tour et les saillies. On relève aussi plusieurs cheminées massives composées de briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint beurré et chaînages d'angle composés de briques rouges harpée. On observe aussi des bandeaux décoratifs composés de briques bi-chromatiques. Sur certaines parties en saillie, la façade est composée de briques deux tons et parfois d'enduits avec faux pans de bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies possèdent des linteaux droits et aux étages des linteaux cintrés ; elles sont parfois équipées de battants métalliques persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 131



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0253
ADRESSE	14, rue de Bessancourt
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans débordante composée de tuiles. La toiture est également accompagnée surmontée d'une cheminée. On observe des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large, on note sur le couronnement de la façade un décor en briques rouges évoquant un soleil.</p> <p>Ouvertures : sur la façade principale, la baie est cintrée alors que sur le niveau RDC, les baies sont droites. Les fenêtres sont également équipées de contre-vent en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 132



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0422
ADRESSE	12, rue de Bessancourt
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1973
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. On remarque aussi des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière avec joint affleurant avec bandeaux composés de briques. On note quelques impostes de briques sur les chaînages d'angle afin d'habiller la façade. Notons l'oriel en RDC formant saillie.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont également composés de poutre métallique surmontée d'une casquette décorative de briques deux tons. Seule la fenêtre en couronnement possède un linteau cintré composé de briques. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, un auvent sur l'entrée composé de tuiles plates et soutenu par des poteaux en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 133



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0219
ADRESSE	6, rue de Bessancourt
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée de quatre cheminées massives en briques. La toiture laisse également apparaître sur ses débords des panes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière avec un jointoiment affleurant.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont composés de poutres métalliques surmontées de casquettes composées de briques rouges tout comme les appuis de fenêtres. À noter que la casquette de la baie en couronnement est cintrée. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons l'imposant auvent, sur le linéaire de la façade, composé de tuiles plates.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 134



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0210
ADRESSE	16, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des panes et une sous-face en bois peint ainsi que des éléments de charpente bois décoratif.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. On observe plusieurs bandeaux décoratifs tantôt maçonnés, tantôt en briques.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont cintrés et composés de briques bi-chromatiques. Seule la fenêtre du couronnement bénéficie d'un linteau en arc plein-cintre. Les allèges des baies de l'étage accueillent aussi des décors de briques au dessin géométrique.</p> <p>Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 135



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0214
ADRESSE	20, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large géométrique. On observe également des bandeaux décoratifs composés de briques à l'étage et maçonné en relief au niveau du soubassement.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont en arc plein-cintre à l'étage et droits au RDC puis sur le couronnement. Ils sont tous composés de briques. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 136



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0217
ADRESSE	26, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1875
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques. La toiture débordante laisse entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. On observe également des bandeaux décoratifs composés de deux lignes de briques.</p> <p>Ouvertures : Les linteaux des baies sont droits et composés de briques. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 137



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0218
ADRESSE	28, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input checked="" type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau en arc brisé formant corniche moulurée et clef de voûte décorée. La rive d'égout est également composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en meulière avec un jointoiement beurré. On observe également un chaînage d'angle ainsi que des bandeaux maçonnés de ton blanc et légèrement en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un ordonnancement symétrique sur le plan de façade. Les encadrements de baies sont également composés de maçonnerie en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 138



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV0139
ADRESSE	32, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises sur le brisis et de tuiles sur le terrasson. Le brisis, retroussé, laisse apparaître des pannes en bois. Deux lucarnes rampantes sont intégrées à la toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés linteaux avec poutre métallique surmonté de décors maçonnés. Les fenêtres sont également équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 139



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV1286
ADRESSE	50, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante, laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composés de linteaux en briques rouges. On observe également des contre-vent en bois persiennés et des garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 140



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV1269
ADRESSE	52, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade est également habillée par un chaînage d'angle composé de briques deux tons ainsi que des bandeaux horizontaux formés par deux lignes de briques rouges. Notons aussi sur le couronnement un décor composé de briques dans l'axe du faîtage.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés d'un appareillage de briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 141



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV1277
ADRESSE	62, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large et géométrique.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont composés de maçonnerie en relief. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la jolie marquise sur l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 142




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV0162
ADRESSE	64, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. La façade est enrichie par quelques décors de briques rouges en bandeau et en applique cintrée.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de maçonnerie avec décors de briques rouges. Les fenêtres sont également équipées de battants métalliques persiennés et de garde corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 143




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV1094
ADRESSE	66, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtre maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie. Notons également le bel auvent composée de tuiles plates sur la façade principale.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 144



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BV0168
ADRESSE	68, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'un épi de faîtage. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutre métallique et surmontés de casquettes cintrées composées de briques rouges et d'éléments maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 145



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0073
ADRESSE	67, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'un épi de faîtage et de plusieurs cheminées massives en briques rouges avec couronnement. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques bi-chromatiques et d'éléments maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 146



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0072
ADRESSE	71, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'un épi de faîtage et de plusieurs cheminées massives en briques rouges avec couronnement. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large en RDC et en enduit avec faux pans de bois. Notons également un bandeau formé par une ligne de briques rouges délimitant l'enduit de la meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droit maçonnés avec casquette décorative composée de briques cintrées avec clef de voûte. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés avec garde-corps en métal.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 147



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0004
ADRESSE	75, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture et sa bâtière laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois peint. On observe également de belles cheminées massives en briques rouges.


Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau maçonné peint en blanc vient marquer le soubassement de la façade.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtre maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.


La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°148.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 148



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0003
ADRESSE	77, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture et sa bâtière laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois peint. On observe également de belles cheminées massives en briques rouges.

Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau maçonné peint en blanc vient marquer le soubassement de la façade.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtre maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°147.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 149



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0002
ADRESSE	79, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1921
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'épi de faîtage et de cheminée. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette composée de briques rouges. L'encadrement des baies est souligné par une légère maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°150.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 150



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0001
ADRESSE	81, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1921
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'épi de faîtage et de cheminée. La toiture laisse entrevoir des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette composée de briques rouges. L'encadrement des baies est souligné par une légère maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°149.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 151



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0454
ADRESSE	101, rue de Beauchamp
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et d'un épi de faîtage. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau composé de briques en relief vient habiller la façade entre les niveaux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 152




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0044
ADRESSE	99, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau maçonné peint en blanc vient marquer le soubassement de la façade. On note un second bandeau composé de briques en couronnement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtre maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie. Le linteau de la fenêtre en RDC est cintré.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 153



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0045
ADRESSE	97, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière avec un jointoiement beurré. Un bandeau maçonné peint en blanc vient marquer le soubassement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique et casquette en briques. Les appuis de fenêtre sont maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 154



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0282
ADRESSE	95, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière avec un jointoiement beurré. Un bandeau maçonné peint en blanc vient marquer le soubassement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique et casquette en briques. Les appuis de fenêtre sont maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 155




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0047
ADRESSE	93, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à demi-croupe composée d'ardoises, d'un épi de faîtage et surmonté d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau composé de briques en relief vient habiller le couronnement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 156




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0038
ADRESSE	110, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques bichromatiques (à l'étage les casquettes sont cintrées). Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 157



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0284
ADRESSE	108, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 158



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0204
ADRESSE	85, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large à l'exception du couronnement de la partie bâtière qui est enduite et délimité par un décor cintré en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques bi-chromatiques (au RDC les linteaux sont cintrés et en briques bi-chromatiques). Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 159




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0030
ADRESSE	96, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles, d'un épi de faitage et surmontée d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant. Un bandeau composé de briques en relief vient habiller la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques. Les casquettes du couronnement sont cintrées tout comme pour le baies au premier étage. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 160



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0028
ADRESSE	92, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et d'une cheminée massive en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques. À l'étage, le linteau est surplombé d'une casquette cintrée en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 161



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0027
ADRESSE	90, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux composés de briques deux tons qui viennent habiller la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques deux tons également. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 162



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0069
ADRESSE	75, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+ 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade enduite avec de nombreux décors de briques rouges en applique. Un bandeau composé de briques en relief vient délimiter le niveau RDC de l'étage, niveau qui est enduit en appareillage pierre à joint creux. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatiques harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : L'encadrement des baies est composée de briques deux tons harpées en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 163



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0104
ADRESSE	69, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans retroussés et composée d'ardoises, d'un épi de faîtage et surmonté d'une grande cheminée en briques. On retrouve également une lucarne jacobine. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Un bandeau composé de briques en relief vient habiller la façade alors que les chaînages d'angle sont maçonnés en appareillage pierres grises à joint creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée de casquette cintrée en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie. La fenêtre en couronnement est quant à elle en arc plein-cintre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 164



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0596
ADRESSE	72, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1923
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles, d'un épi de faîtage et surmonté d'une cheminée. La toiture accueille également une imposante lucarne capucine avec jambage en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint beurré agrémentée de quelques décors de briques en applique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en fer.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 165



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0819
ADRESSE	70, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à quatre pans débordants composée de tuiles, d'épis de faîtage et surmonté de deux cheminées. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits surmontés de casquette cintrées en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons également la marquise traditionnelle au-dessus de l'entrée principale.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 166



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0123
ADRESSE	57, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1+ combles avec toiture à demi-croupe composée d'ardoises, d'un épi de faîtage et surmonté d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec de nombreux décors en briques ou appareillage pierres calcaire : le couronnement sous la toiture à demi-croupe est composée d'un arc plein -cintre en pierre ainsi que d'un bandeau en briques. Au RDC, une importante baie en arc plein-cintre également composée de pierres et surmontée, dans le prolongement de l'allège de la fenêtre du premier étage, de décors de briques/briques vernies.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques et briques vernies. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 167




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0124
ADRESSE	55, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint beurré avec des bandeaux composés de briques en relief et de chaînage d'angle en briques harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de briques harpées avec clef de voûte au niveau des linteaux. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°168.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 168




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BL0125
ADRESSE	53, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une grande cheminée en briques. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint beurré avec des bandeaux composés de briques en relief et de chaînage d'angle en briques harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement composé de briques harpées avec clef de voûte au niveau des linteaux. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°167.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 169



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0351
ADRESSE	64, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R+ 1 avec toiture à quatre pans composée de tuiles.

Façade : façade en meulière à joint large. Un bandeau composé maçonné et peint en blanc vient habiller le couronnement de la façade. Notons également un important balcon filant soutenu par des colonnes maçonnées et peints en blanc également. Une partie de la façade en RDC est composée de briques.


Ouvertures : Les baies sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 170



photographie



plan

NOM:	Villa Carmen
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0663
ADRESSE	62, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+ 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties de toiture débordante laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques en relief. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 171



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0347			
ADRESSE	60, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée. Notons également la légère saillie en pavillon surmonté d'un épi de faîtage.</p> <p>Façade : façade en pierres calcaires avec des chaînages d'angle et bandeaux en relief. La façade est richement composée : œil de bœuf sous arc cintré décoré, balcons décoré avec jambage imposant et sculpté, ...</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surbaissés. À l'étage, composition de fenêtre double donnant sur balcon avec meneau en pierre. Au RDC, on relève d'imposantes baies en anse de panier. Les balcons et fenêtres sont équipées de très beau garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant l'escalier rectangulaire adouci.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 172




photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0001			
ADRESSE	43, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1903			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine désaxée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles composé de briques rouges harpées.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques et décors peints ; les appuis de fenêtres étant en briques à l'étage et en maçonnerie peinte en blanc au RDC. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 173




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0345
ADRESSE	56, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmonté d'une grande cheminée. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux composés de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques en relief. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 174




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0343
ADRESSE	54, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmonté d'une cheminée. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant avec bandeaux composés de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 175



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0009
ADRESSE	39, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1906
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne rampante formant saillie et d'une cheminée massive. Les parties apparentes de toiture laissent entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade est également composée de chaînages d'angle et de bandeaux décoratifs avec briques rouges. La saillie centrale est entièrement composée de briques.</p> <p>Ouvrures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés et peints en blanc tout comme les appuis de fenêtres. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 176



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0010
ADRESSE	37, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée. Les parties débordants laissent apparaître des pannes et sous-face en bois peints.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvrures : Les encadrements des baies sont composées de briques peintes. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en métal.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 177



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0012			
ADRESSE	35, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture mansardée à pans retroussés, composée d'ardoises et surmontée de lucarnes jacobines. Notons la corniche moulurée sous la rive d'égout de toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière à jointolement beurré avec bandeaux décoratif d'une ligne de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief et peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 178



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0014			
ADRESSE	31, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1931			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à quatre pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne rentrante sur pavillon formant saillie. On observe également un outeau.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. On remarque également un oriel au RDC de la saillie. Celui-ci est composé d'une partie maçonnée et d'une partie en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés surmontés d'une casquette en briques. Sous les combles, on remarque des meneaux en briques rouges qui viennent magnifier la lucarne. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps maçonnés. Notons que l'oriel est surmonté de tuiles plates et d'ouvertures type œil de bœuf.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 179




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0110
ADRESSE	25, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les débords de toiture laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois appuyées par un bandeau maçonné en relief et peint en blanc.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. L'adjonction latérale est quant à elle composée de briques et se marie bien à l'ensemble. Elle est par ailleurs habillée par des bandeaux maçonnés de teinte blanche.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont maçonnés et en relief. Elles sont de la même couleur que les bandeaux décoratifs. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 180



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0111
ADRESSE	23, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée désaxée. Notons également une corniche moulurée sous toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles maçonné de teinte blanche. On relève également un bandeau mouluré délimitant les niveaux.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont maçonnés et en relief. Elles sont de la même couleur que les chaînages. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°181.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 181



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0112
ADRESSE	21, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée désaxée. Notons également une corniche moulurée sous toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles maçonné de teinte blanche. On relève également un bandeau mouluré délimitant les niveaux.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont maçonnés et en relief. Elles sont de la même couleur que les chaînages. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°180.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 182



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0771
ADRESSE	30, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans brisés et composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeau de briques rouges délimitant le soubassement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés avec briques ; les appuis de fenêtres sont en maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 183



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0305
ADRESSE	28, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une imposante lucarne jacobine centrée avec toiture débordante permettant d'apprécier les pannes et sous-face en bois. Notons aussi les éléments visibles de charpente bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux et décors en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 184



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0113
ADRESSE	19, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. On observe un bandeau de briques rouges délimitant le soubassement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné et peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en métal.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 185



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0116
ADRESSE	11, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1902
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à quatre pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine dans l'axe de la façade. La rive d'égout est soulignée par une corniche constituée de briques en relief alors que la lucarne laisse entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large géométrique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette cintrée en briques et décors peints ; les appuis de fenêtres étant en maçonnerie. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 186



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0291
ADRESSE	18, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1907
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée de cheminées enduites. Sur les façades gouttereau on remarque les pannes apparentes et sous-face bois peintes.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles composé de briques bi-chromatiques harpées et bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux de briques deux tons tout comme les appuis de fenêtres. Notons sur le couronnement trois baies en arc plein-cintre. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 187



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0288
ADRESSE	16, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ avec toiture à deux pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques en relief. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 188



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0817
ADRESSE	14, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une importante lucarne jacobine axée. Les parties de toiture débordante laissent entrevoir des pannes et un sous-face en bois peint. On relève également une cheminée en briques avec couronnement</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles composé de briques bi-chromatiques et de bandeaux de briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette cintrée en briques et décors peints ; les appuis de fenêtres étant en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 189



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0205			
ADRESSE	7, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture mansardée composée d'ardoises et surmontée d'une cheminée latérale massive et en briques. Deux lucarnes cintrées formant corniche moulurée accompagnent le brisis. Sous la rive d'égout, on remarquera également la corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles maçonnés.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné harpé et en relief de couleur blanche. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 190



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0256			
ADRESSE	8, rue d'Herblay			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1875			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée de quatre cheminées massives en briques rouges. Les parties débordantes permettent de voir les pannes sculptées et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en pierres à joint affleurant avec de nombreux décors composés de briques rouges et un bandeau de briques rouges également appuyant le couronnement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques bi-chromatiques. Les appuis de fenêtres sont moulurées. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps galbés en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 191



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0255
ADRESSE	4, rue d'Herblay
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans et lucarne rampante et débordante désaxée à demi-croupe composée de tuiles. Le débord de toiture laisse apparaître des pannes sculptées et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade mixte composée de meulière à joint large avec cailloutage et de bandeaux de briques rouges vieilles. La façade dispose également de bandeaux de briques rouges en relief délimitant les différents niveaux de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés avec, sur certaines ouvertures des meneaux maçonnés en brut également. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 192



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0575
ADRESSE	29, rue Gambetta
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des décors de briques rouges sur les chaînage d'angles.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés avec des briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 193



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0108			
ADRESSE	27, rue Gambetta			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture mansardée composée d'ardoises. On remarque également trois cheminées massives en briques rouges. Le brisis accueille deux lucarnes intégré à linteaux brisé et formant corniche moulurée. Notons également la corniche constituée de briques en relief.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont composés de briques bi-chromatiques harpées. On observe aussi des bandeaux décoratifs composés de briques qui délimitent les différents niveaux de la construction.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette cintrée en briques et décors maçonnés ; les appuis de fenêtres étant en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 194



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0821			
ADRESSE	17, rue Gambetta			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture mansardée composée d'ardoises et surmontée d'une cheminée. Le brisis est composé de trois lucarnes. Notons la corniche moulurée sous la rive d'égout.

Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angles composé de pierres calcaires à joint creux.

Ouvertures : Les baies du RDC sont composées de linteaux maçonnés avec décors peints. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.

Enfin, il convient de noter la très belle marquise couronnant la porte d'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 195



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0814
ADRESSE	15, rue Gambetta
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1915
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine désaxée et débordante. La toiture laisse apparaître les pannes et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux maçonnés peints en blanc. Notons que la lucarne est enduite et composée de faux pans de bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 196



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0263
ADRESSE	11, rue Gambetta
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée massive en briques. On distingue les pannes et la sous-face en bois de la toiture débordante.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant avec bandeaux composés de briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques ; les appuis de fenêtres étant en briques également. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 197



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0262
ADRESSE	9, rue Gambetta
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1906
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître les pannes sculptées et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont marquées par un appareillage en pierres à joint creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné et en relief de ton crème. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmonté d'une main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 198



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0261
ADRESSE	7, rue Gambetta
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques. La toiture débordante laisse apparaître les pannes sculptées et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Les chaînages d'angle sont marquées par un appareillage en pierres à joint creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné et en relief de ton crème. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et de garde-corps en ferronnerie surmonté d'une main courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 199



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0190
ADRESSE	24, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne rampante. Une imposante cheminée désaxée surplombe la construction. La toiture est également composée de pannes apparentes et d'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec décors de briques vernies sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques poly-chromatiques. Seule la baie de couronnement est composé d'un linteau en arc plein-cintre. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 200



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0186
ADRESSE	28, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine débordante qui permet d'admirer les pannes sculptées et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec décors de briques sur les chaînage d'angles.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés avec une casquette constituée de briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons la jolie marquise à l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 201



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0184
ADRESSE	30, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Sur les parties débordantes, on observe des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. On note, au RDC, une saillie formant balcon avec garde-corps maçonné.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés peints en blanc.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 202



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0627
ADRESSE	66, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une cheminée. Sur les parties débordantes, on observe des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux décoratifs composés de briques.</p> <p>Ouvertures : Au centre de la façade, on observe une baie en arc plein-cintre avec un linteau et meneaux en briques. Les autres baies sont composées de linteaux cintrés en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 203



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0350
ADRESSE	74, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine désaxée. On note les pannes apparente et la sous-face en bois peint sur les parties de toiture débordante.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux décoratifs composé de briques. Le fronton de la lucarne est sans baie et composé d'un ensemble enduit et briques. On observe un oriel en RDC recouvert de tuiles plates cette fois-ci, tout comme l'auvent latéral.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés peints en blanc qui s'intègrent aux bandeaux. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps maçonnés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 204



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0361
ADRESSE	84, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques. On note les pannes apparente et la sous-face en bois peint sur les parties de toiture débordante.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Seule la partie sous l'auvent du RDC est composée de briques rouges. Ce dernier est couvert de tuiles plates et soutenu par un jambage en bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques ; les appuis de fenêtres étant en maçonnerie peinte en blanc. Le jambage de la baie du RDC est composée de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 205



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1057
ADRESSE	90, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Sur les parties débordantes, on observe des pannes et une sous-face en bois peint. On observe, sur le côté, une cheminée en briques massive toute hauteur. La partie en demi-croupe laisse voir aussi des détails de charpente bois peinte en blanc.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique surmontée d'une casquette en briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise de l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 206



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0635
ADRESSE	92, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Sur les parties débordantes, on observe des pannes et une sous-face en bois peint. On observe également les détails extérieurs de la charpente en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec décors composés en briques deux tons.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutre métallique avec décors en briques. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 207



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0634
ADRESSE	94, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une lucarne jacobine désaxée formant saillie et à pans retroussés. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeau composé de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés avec briques / briques vernies. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps galbé en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise à l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 208



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0913
ADRESSE	96, rue Lady Ashburton
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles laissant apparaître des éléments de charpente, des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec décors maçonnés peints en blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits maçonnés et peints en blanc également. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons l'auvent surmonté de tuiles plates et de jambage en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 209




photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0746			
ADRESSE	98, rue Lady Ashburton			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade enduite avec faux pans de bois. La façade en RDC est en meulière à joint affleurant. On remarque également un oriel au RDC.</p> <p>Ouvertures : -</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 210



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0618			
ADRESSE	108, rue Lady Ashburton			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes laissent apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par un décor de briques harpées avec un linteau composée d'une poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 211



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0039			
ADRESSE	94-96, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une lucarne rampante ainsi que quatre cheminées massives en briques rouges. Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux composés de pierres à joints creux. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 212



photographie




plan

NOM:	Villa des Aulnaies			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0506			
ADRESSE	85, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises et d'un épi de faitage. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée et d'un oeil de bœuf. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques en relief. La toiture accueille également des cheminées massives. Façade : façade en pierres calcaires avec des chaînages d'angle et bandeaux composés de briques rouges. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutres métalliques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant l'escalier.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 213



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0148
ADRESSE	83, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1894
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée massive en briques. La toiture laisse apparaître, sur ses parties débordantes, des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. On observe plusieurs bandeaux en briques rouges ainsi que des chainages d'angle traités par un appareillage briques rouges harpées et en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des briques rouges harpées également. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'auvent supporté par des poteaux en bois sculptés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 214



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0149
ADRESSE	81, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître, sur ses parties débordantes, des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. On observe plusieurs bandeaux en briques rouges. Notons sur le côté, un auvent au dessus de l'entrée principale.</p> <p>Ouvertures : Les baies du RDC sont composées d'arcs cintrés en briques. Aux étages, elles sont à linteaux droits composés de poutre métallique. Enfin, sur les baies de couronnement, on remarque des linteaux en arc plein-cintre. Les baies sont également composées de casquettes décoratives en briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°215.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 215



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0150
ADRESSE	79, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître, sur ses parties débordantes, des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. On observe plusieurs bandeaux en briques rouges. Notons sur le côté, un auvent au dessus de l'entrée principale.</p> <p>Ouvertures : Les baies du RDC sont composées d'arcs cintrés en briques. Aux étages, elles sont à linteaux droits composés de poutre métallique. Enfin, sur les baies de couronnement, on remarque des linteaux en arc plein-cintre. Les baies sont également composées de casquettes décoratives en briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°214.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 216



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0536
ADRESSE	82, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une lucarne jacobine désaxée. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade enduite avec des chaînages d'angle et bandeaux en briques harpées et en relief. Le soubassement est quant à lui en meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 217



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0151
ADRESSE	77, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1896
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croûpe composée de tuiles plates, d'épis de faîtage et de cheminées massives. La toiture est également accompagnée de lucarnes capucines. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et sous-face en bois peint. Sur la partie arrière de la construction on remarquera une toiture mansardée à pans retroussés.</p> <p>Façade : façade enduite avec faux pans de bois peints à l'étage et en meulière à joint large au RDC. On observe des bandeaux en briques et un chaînage d'angle au RDC traité en briques harpées. Notons l'avent du RDC formant balcon de l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies du RDC sont encadrées par des briques rouges harpées. Les balcons sont équipés de garde-corps maçonnés alors que les fenêtres latérales sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 218



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0537
ADRESSE	80, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles, surmontée d'une cheminée latérale et d'une lucarne rampante. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux décoratifs maçonnés et peints en blanc. Les chaînages d'angle sont habillés d'un appareillage pierres harpées en relief en harmonie avec les bandeaux</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie harpée avec casquette en relief et décorée. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°219.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 219




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0538
ADRESSE	78, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles, surmontée d'une cheminée latérale et d'une lucarne rampante. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux décoratifs maçonnés et peints en blanc. Les chaînages d'angle sont habillés d'un appareillage pierres harpées en relief en harmonie avec les bandeaux</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie harpée avec casquette en relief et décorée. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°218.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 220



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0535
ADRESSE	75, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1899
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes laissent entrevoir les pannes et sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade mixte avec traitement meulière au RDC, briques à l'étage et enduit avec pans de bois au niveau du couronnement. Plusieurs bandeaux pans de bois décorent les niveaux inférieurs. Des chaînages d'angle composés de briques harpées et bi-chromatiques viennent enrichir encore plus la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par un traitement maçonnerie blanc en relief. Les fenêtres sont équipées de très garde-corps en maçonnerie peinte dans les tons des pans de bois, ainsi que de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 221



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1132		
ADRESSE	76, rue de Vaucelles		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1. avec toiture mansardée composée de tuiles. La toiture débordante laisse apercevoir des pannes et une sou-face en bois peint. La rive d'égout est composée d'une corniche faite de briques en relief.

Façade : façade mixte avec un traitement en briques rouges et en meulière à joint large avec cailloutage. Le chaînage d'angle est traité en briques rouges harpées. Plusieurs bandeaux décoratifs en briques ornent la façade. Le point d'orgue de la construction est la magnifique lucarne à gâble très richement décorée et formant aussi corniche moulurée.


Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés et d'arcs plein-cintre habillés de briques et/ou d'éléments maçonnés blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 222



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1011		
ADRESSE	71, rue de Vaucelles		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau droit formant corniche mouluré. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée. Notons également cheminée massive latérale en briques.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage accompagné de bandeaux décoratifs de briques rouges.

Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés et encadrées par une maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


Notons, enfin, une belle marquise couvrant l'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 223



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0811			
ADRESSE	69, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une lucarne à débordante désaxée formant pavillon en saillie. On observe des cheminées en briques ainsi que des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large accompagnée de décors de briques rouges sur les chaînages d'angle.


Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés faits de briques. Les balcons et fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie (hormis celle du couronnement dont le garde-corps est maçonné) et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 224



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0553			
ADRESSE	70, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes permettent de voir les pannes et la sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint affleurant.


Ouvertures : Les linteaux sont composés de briques rouges alors que les appuis de fenêtres sont maçonnées en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 225



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0556		
ADRESSE	68, rue de Vaucelles		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir les pannes et la sous-face en bois peint. Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage avec chaînages d'angle maçonné ton pierre. Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie de ton blanc en relief. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons, enfin, la marquise couvrant l'entrée.			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 226



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0419		
ADRESSE	57, rue de Vaucelles		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée massive en briques. Façade : façade en meulière à joint large enrichie par des bandeaux en briques rouges. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutre métallique et, pour la baie du RDC, surmontée d'une casquette décorative cintrée faite de briques et d'éléments maçonnés. À l'étage, composition de fenêtre double donnant sur balcon avec meneau en pierre. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 227



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0418
ADRESSE	55, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Un bandeau en briques rouges vient couronner la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits faits de briques rouges avec clef de voûte. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métallique persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 228




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1012
ADRESSE	53, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une cheminée en briques ainsi que d'épis de faitage. On observe aussi des pannes apparentes et une sou-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade meulière à joint large enrichie par un bandeau composé de briques bi-chromatique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés faits de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métallique persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 229



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1095			
ADRESSE	51, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. On observe une monumentale lucarne bâtière laissant apparaître des éléments de charpente en bois qui vient contraster avec lucarne rampante. Plusieurs pannes et jambage bois sont visible au niveau de la rive d'égout.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade possède également des bandeaux décoratifs en briques poly-chromatiques. La façade accueille aussi un auvent couvert de tuiles plates.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés faits de briques à deux tons. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métallique persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 230



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0412			
ADRESSE	49, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1906			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une lucarne rampante ainsi qu'une grande lucarne en trapèze. En plus de la cheminée massive en briques, on observe des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade possède également des bandeaux décoratifs en briques. La façade accueille aussi un auvent couvert de tuiles plates.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des éléments maçonnés peints en blanc et au RDC par des poutres métalliques. Au-dessus des linteaux, on relève des casquettes décoratives cintrées et composées de briques poly-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métallique persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 231



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0922
ADRESSE	58, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1906
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à quatre pans composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée d'une imposante lucarne en trapèze et une lucarne capucine laissant apparaître des pannes et une sous-face en bois peint. La toiture est également enrichie d'importants épis de faîtage.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Plusieurs bandeaux décoratifs de briques viennent enrichir la façade. Deux éléments singuliers : la rotonde en saillie et l'auvent surplombant l'entrée.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'allèges décorées et les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 232



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0563
ADRESSE	56, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de lucarnes rampantes et de cheminées en briques rouges. On observe aussi des éléments de charpente bois ainsi que des pannes et une sous-face en bois peints en blanc.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Plusieurs bandeaux décoratifs de briques viennent enrichir la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont mixées parfois à linteaux droits avec poutres métalliques, parfois cintrées avec briques. À noter le meneau de briques sur la double fenêtre de l'étage. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en maçonnerie ainsi que de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, les auvents du niveau RDC.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 233



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0411			
ADRESSE	47, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. On observe aussi les pannes sculptées et sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large géométrique avec des éléments décoratifs composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques surmontés de casquettes avec briques rouges. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la marquise traditionnelle couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 234



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0405			
ADRESSE	41, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1902			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître de jolies pannes avec sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large géométrique avec des bandeaux décoratifs composés de briques rouges et un chaînage d'angle composé de briques bi-chromatique harpées.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques surmontés de casquettes avec briques rouges et macarons. Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés et de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 235



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0404			
ADRESSE	39, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture débordante composée de tuiles et surmontée de lucarnes jacobines. Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angle sont traités en maçonnerie et on relève un bandeau de briques délimitant le soubassement. Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie en relief et peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courant en bois et de contre-vents persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 236



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0565			
ADRESSE	52, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint. Façade : façade meulière à joint large avec un bandeau maçonné et peint en blanc délimitant le soubassement. Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés avec briques peintes. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vents persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 237



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0566
ADRESSE	50, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 avec toiture à quatre pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Des bandeaux et des éléments d'ornementation en briques rouges viennent enrichir la façade. Le soubassement est uniquement enduit.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vents persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 238



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0290
ADRESSE	48, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques ainsi qu'une imposante lucarne trapèze à demi croupe. La toiture laisse apparaître de très belles pannes sculptées et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Des éléments d'ornementation en briques rouges viennent enrichir la façade. Notons l'horloge héritée du statut d'ancienne gare.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques et surmontés de casquettes décoratives composées de briques poly-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps maçonnés et de contre-vents persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 239



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0882
ADRESSE	44, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée massive.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Des bandeaux en briques rouges viennent habiller la façade. Notons aussi le chaînage d'angle habillée de briques rouges également.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement fait de briques rouges avec clef de voûte. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de contre-vent persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 240




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0287
ADRESSE	42, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1892
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. On observe également une corniche maçonnée et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage, les pignons sont quant à eux enduits mais enrichis par des bandeaux maçonnés blancs. Sur la façade principale, on relève aussi des bandeaux moulurés en relief ainsi qu'un chaînage d'angle en maçonnerie harpée.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement maçonné et peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronneries et de battants métalliques persiennés. Au RDC, on relève des casquettes ornementales au dessus de linteaux.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 241



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0870
ADRESSE	40, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. On observe également une corniche maçonnerie et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Sur la façade principale, on relève un chaînage d'angle en maçonnerie en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement maçonnerie et peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 242



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0690
ADRESSE	27, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1885
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de cheminées en briques dont une toute hauteur. Notons également la une corniche composée de briques et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Sur la façade principale, on relève un chaînage d'angle en briques rouges ainsi que des bandeaux en briques rouges également.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits faits de briques rouges avec clefs de voûte. La porte d'entrée est encadré par un appareillage de briques rouges harpées. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courant en bois ainsi que contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 243



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0270
ADRESSE	25, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Sous la toiture on observe un large bandeau maçonné avec faux pans de bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Le bandeau de l'étage est composé de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux constitués de poutres métalliques sur montées de casquette décorative. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 244




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0868
ADRESSE	38, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises surmontée de deux cheminées massives latérales. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau à angle brisé. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Le bandeau de l'étage est composé d'une maçonnerie peinte en blanc dans la continuité de la corniche moulurée.</p> <p>Ouvertures : La baie du RDC est composée d'un linteau de briques rouges. Les baies sont équipées (hormis celles sous combles) de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 245



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0284
ADRESSE	36, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises surmontée de deux cheminées massives latérales. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau à cintre surbaissé. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite avec chaînage d'angle composé d'appareillage en pierres calcaires en relief.</p> <p>Ouvertures : Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 246



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0276
ADRESSE	21, rue de Vaucelles
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Sous la toiture on observe un bandeau maçonnerie peint en blanc.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Les chaînages d'angles sont composés d'un appareillage pierres calcaires à joint creux et peints en blanc. Notons quelques jolis éléments de décors vernis ainsi qu'un bandeau de briques rouges délimitant le soubassement de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie peint en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 247



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0127			
ADRESSE	15, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Sous la toiture on observe un bandeau maçonné peint.

Façade : façade en meulière à joint large et à joint beurré sur la façade principale. Les chaînages d'angles sont composés d'un appareillage briques peintes et harpées. Plusieurs bandeaux maçonnés viennent rythmer la façade. Notons un joli décor maçonné au centre de la façade.


Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie harpée. Les linteaux droits sont composés de poutres métalliques. Les allèges sont également décorées dans le même esprit que les casquettes même si ces dernières sont cintrées. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 248



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0101			
ADRESSE	22, rue de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La partie débordante laisse apparaître de belles pannes sculptées ainsi qu'une sous-face en bois peint.

Façade : façade meulière à joint large agrémentée de bandeaux maçonnés de teinte blanche.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques. Les casquettes sont en maçonnerie cintrée au RDC, droite à l'étage, en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 249



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0309			
ADRESSE	10, rue du Trou Samson			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée en briques.</p> <p>Façade : façade en meulières à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux en briques avec clef de voûte. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 250



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0308			
ADRESSE	12, rue du Trou Samson			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive d'égout est composée d'une corniche en briques en relief.</p> <p>Façade : façade en meulières à joint large et à joint affleurant sur les pignons. Un chaînage d'angle en briques rouges ainsi que des bandeaux de même matériau viennent enrichir la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par un appareillage de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 251



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0307
ADRESSE	14, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1923
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau à cintre surbaissé.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvrures : Les fenêtres sont équipées de garde-corps en maçonnerie et des contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 252



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0306
ADRESSE	16, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvrures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés et parfois de battants métalliques. On observe aussi des garde-corps en ferronnerie surmontée d'une main courante en bois.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 253



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0298
ADRESSE	17, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques courges avec couronnement.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. Des bandeaux en briques rouges viennent enrichir la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des linteaux cintrés faits de briques poly-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise traditionnelle couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 254



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0293
ADRESSE	7, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 +combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré. La rive d'égout est composée d'une corniche composée de briques rouges en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angle en briques rouges harpées et en relief. Des bandeaux composés de briques rouges et en relief en harmonie avec les chaînages habillent la façade.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques rouges. Les fenêtres sont aussi accompagnées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 255



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0292
ADRESSE	5, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes rampantes et de deux cheminées latérales en briques. Notons au centre de la façade une saillie formant toit pavillon surmonté d'un œil de bœuf.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angle en briques bi-chromatiques harpées et en relief. La partie saillie est quant à elle recouverte de briques deux tons. Des bandeaux composés de briques rouges et en relief en harmonie avec les chaînages habillent la façade.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements de baies sont également composés de briques bi-chromatiques. Les linteaux sont composés de poutre métallique surmontée d'une casquette en arc cintré composée de briques elle aussi. Les fenêtres sont aussi accompagnées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 256



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0291
ADRESSE	3, rue du Trou Samson
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir de grandes pannes sculptées et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large. La façade est également composée de bandeaux de briques en relief.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de beau garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 257



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1030			
ADRESSE	20, rue du Trou Samson			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et de deux lucarnes désaxées, l'une à pans brisée, l'autre à chevalet. On remarque également les très belles cheminées en briques ainsi que les pannes et sous-face en bois sous les parties de toiture débordante (sur les lucarnes).</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec pans de bois décoratifs. Notons le bel auvent filant sur l'entrée.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées garde-corps maçonnés de ton blanc.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 258



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0558			
ADRESSE	2, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à quatre pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche faite de briques en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec chaînage d'angle en briques rouges harpées. Des bandeaux décoratifs en briques viennent délimiter les niveaux. Notons également un médaillon de façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés composés de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise traditionnelle couvrant l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 259



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	B0738			
ADRESSE	6, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1908			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une belle lucarne jacobine avec éléments de charpente bois décoratifs ainsi qu'une cheminée massive en briques. Façade : façade en meulière à joint large. La façade est enrichie par des bandeaux de briques rouges. Ouvertures : Les baies sont de linteaux droits maçonnés surmontés de casquette cintrée en briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 260



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0554			
ADRESSE	7, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Façade : façade en meulière à jointolement beurré. La façade dispose également de bandeaux de briques rouges. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métallique surmontée d'une ligne de briques. Seule la baie du couronnement est en arc plein-cintre avec linteaux en briques. Les fenêtres sont équipées de contre-vent en bois persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 261



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0552			
ADRESSE	9, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture: bâtiment RDC+combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une lucarne débordante avec débord de toiture permettant d'apprécier les pannes et la sous-face en bois peint. Notons également la jolie cheminée latérale composée de briques rouges.				
Façade: façade en meulière à joint large avec bandeaux décoratifs en briques rouges.				
Ouvertures: Les baies sont composées d'arcs cintrés faits de briques rouges. Les fenêtres sont équipés de garde-corps en ferronnerie ainsi que de battants métalliques persiennés.				
Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 262



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0582			
ADRESSE	10, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1923			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une cheminée en briques rouges. Les parties débordantes de toitures laissent entrevoir les pannes, la sous-face en bois peint ainsi que des éléments décoratifs de charpente en bois.				
Façade: façade en meulière à joint large enrichie avec de nombreux décors en briques rouges.				
Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.				
Notons, enfin, la marquise surplombant la porte d'entrée.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 263



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0548
ADRESSE	13, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Les parties débordantes de toitures laissent entrevoir les pannes, la sous-face en bois peint ainsi que des éléments décoratifs de charpente en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large enrichie avec des décors en briques rouges et maçonneries ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies de l'étage sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques. Au RDC, la baie possède un linteau arc type anse de panier composé de briques bi-chromatique. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 264



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0547
ADRESSE	15, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1936
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Les parties débordantes de toitures laissent entrevoir les pannes, la sous-face en bois peint ainsi que des éléments décoratifs de charpente en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large enrichie avec des décors en briques rouges et maçonneries ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies de l'étage sont composées de linteaux droits composés de poutres métalliques et surmontés de casquette maçonneries de ton blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, l'auvent surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 265



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0915
ADRESSE	17, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-crope composée de tuiles. Les parties débordantes de toitures laissent entrevoir les pannes et la sous-face en bois peint. On note également plusieurs cheminées massives en briques.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage enrichie avec des bandeaux en briques bi-chromatiques en relief et des chaînages d'angle en briques harpées deux tons.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés faits de briques bi-chromatiques. Seule la baie du couronnement est à linteau droit avec poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'auvent surplombant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 266




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1032
ADRESSE	19, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-crope composée de tuiles. Les parties débordantes de toitures laissent entrevoir les pannes et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec des battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 267



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0136
ADRESSE	20, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une lucarne triangulaire et rentrante.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux de briques rouges. Le débord de toiture pendant dans l'alignement de la lucarne est soutenue par deux poteaux bois formant balcon à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surmontés de briques. Les balcons et fenêtres sont équipées de garde-corps en maçonnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 268



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0585
ADRESSE	24, rue de Montmorency
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée de deux lucarnes jacobine rentrantes et deux cheminées massives latérales en briques.</p> <p>Façade : façade mixte en briques rouge set meulières à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 269



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BY0308			
ADRESSE	25, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1932			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une grande cheminée en briques. Les parties de toiture débordantes laissent apparaître d'imposantes pannes sculptées et peintes en jaune ainsi qu'une sous-face en bois.

Façade : façade en meulière à joint large avec quelques décors de brique. Notons le très bel auvent filant au dessus de l'entrée avec balustrade maçonné.


Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs droits maçonnés. Les balcons et fenêtres sont équipées de très beau garde-corps en maçonnerie peints en harmonie avec les pannes.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 270



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BY0311			
ADRESSE	31, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1914			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mono-pente composée de tuiles.

Façade : façade en meulière avec un jointolement affleurant. On observe également des bandeaux composés de briques bi-chromatiques.

Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés faits de briques deux tons. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 271



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BY0303			
ADRESSE	34, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une cheminée en briques toute hauteur. On repère aussi des pannes avec une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. La façade est enrichie par des bandeaux maçonnés et des chaînages d'angle en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des briques surmontées par des éléments maçonnés cintrés et moulurés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 272



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BY0559			
ADRESSE	36, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1932			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. On aperçoit également sur les parties débordantes, des pannes ainsi qu'une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade mixte en meulière et en enduit de teinte blanche. Les chaînages d'angle sont constitués de briques harpées peintes en blanc dans l'esprit de l'enduit de façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement de briques harpées en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 273



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BE0025			
ADRESSE	77, rue de Montmorency			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.
 Façade : façade en pierres à joint affleurant.
 Ouvertures : Les baies sont de linteaux droits maçonnés avec en plus pour les baies du RDC une casquette cintrée en briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 274



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BE0025			
ADRESSE	21, rue de la Pointe à Vasseur			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. On aperçoit aussi des pannes sculptées avec une sous-face en bois peint.
 Façade : façade en meulière à jointolement affleurant.
 Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits faits de poutres métalliques et surmontées de casquette en briques rouges cintrés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec des battants.
 Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 275



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BE0539
ADRESSE	17, rue de la Pointe à Vasseur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir les pannes et la sous-face ne bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques et surmontés de casquettes cintrées en briques poly-chromatiques. Seule la baie du couronnement bénéficie d'un linteau en arc plein-cintre composée de briques poly-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 276



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0539
ADRESSE	6, rue de la Pointe à Vasseur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La partie débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois.

Façade : façade en meulières à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux constitués de poutres métalliques et surmontés de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.


Notons, enfin, l'avent surplombant l'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 277



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0676			
ADRESSE	48, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'une belle cheminée en briques rouges.

Façade : façade en meulière à joint large géométrique. La façade est enrichie de bandeau en briques ainsi que par un chaînage d'angle en briques rouges harpées.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués par des poutres métalliques. Au-dessus, un décor cintré de briques avec macaron vient compléter l'ensemble. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 278



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0674			
ADRESSE	44, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles et pannes sculptées et sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large. La façade est enrichie de bandeau en briques.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués par des poutres métalliques. Au-dessus, un décor de briques vient compléter l'ensemble. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 279



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0673			
ADRESSE	42, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et pannes sculptées et sous-face en bois peint. On relève également une belle cheminée en briques rouges. Façade : façade en meulières à joint large. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués par des poutres métalliques. Au-dessus, un décor de briques vient compléter l'ensemble. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 280



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0664			
ADRESSE	36, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et pannes sculptées et sous-face en bois peint. Façade : façade en meulières à joint large avec quelques décors de briques rouges. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués par des poutres métalliques. Au-dessus, un décor de briques vient compléter l'ensemble. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 281



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0600			
ADRESSE	35, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles et surmontée d'un épi de faîtage. On note aussi des pannes et une sous-face en bois peints.

Façade : façade en aspect pierre à joint affleurant. On remarque également un chaînage d'angle marqué par des moulures décoratives.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec casquette moulurée alors que les encadrements sont en harmonie avec les décors harpés des chaînages. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 282



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0858			
ADRESSE	25, rue des Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1919			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.

Façade : façade en meulière à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques. Au-dessus, on remarque des casquettes de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°283.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 283



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0609
ADRESSE	23, rue des Picottes
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.

Façade : façade en meulière à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques. Au-dessus, on remarque des casquettes de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°282.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 284



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1087
ADRESSE	34, rue de Bassano
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de belles pannes sculptées et une sous-face en bois peint sans oublier des éléments de charpente en bois qui viennent former décor.

Façade : façade en meulière à joint creux.

Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surbaissés faits de briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps maçonnés et de battants métalliques persiennés.


Notons, enfin, l'avent surplombant l'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 285



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0526
ADRESSE	41, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 + combles avec toiture mansardée composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes à linteau droit formant corniche. La rive d'égout est composée d'une corniche de briques en relief.</p> <p>Façade : façade mixte en meulière et en briques. La façade est enrichie par des dessins géométriques constitués de briques aux tons marqués.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques. Certains allèges font l'objet d'un décor de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 286



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0525
ADRESSE	39, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 2 avec toiture à quatre pans composée de tuile et surmontée d'un épi de faitage. La rive d'égout est composée d'une corniche de briques en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage. Elle est enrichie par un chaînage d'angle et des bandeaux composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux de briques rouges en harmonie avec les bandeaux. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 287



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0524		
ADRESSE	52, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.
 Façade : façade en meulière à joint large enrichie par des bandeaux et décors composés de briques rouges.
 Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 288



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0523		
ADRESSE	37, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles laissant apparaître pannes et sous-face en bois peint.
 Façade : façade en meulière à joint large.
 Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie peinte en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et des contre-vents en bois persiennés.
 Notons, enfin, l'avent surplombant l'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 289



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0523			
ADRESSE	35, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles laissant apparaître pannes sculptées et sous-face en bois. L'adjonction latérale est quant à elle à toiture à pans retroussés avec lucarne intégrée et composée de tuiles plates.

Façade : façade en meulière à joint large. Notons également l'auvent et l'oriel sur la façade principale et qui sont recouverts de tuiles plates également.


Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie peinte en blanc. Seule la baie en couronnement est en arc plein-cintre avec linteaux en briques. Les balcons et fenêtres sont équipées de garde-corps en bois et de contre-vent en bois également.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 290



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0862			
ADRESSE	33, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée d'ardoises. On remarque plusieurs éléments illustrant de la richesse architecturale de l'édifice : cheminées massives en pierres, lucarnes à jouées galbées, pannes apparentes, ...

Façade : façade en pierres calcaires avec de nombreuses décoration sculptées. Notons le balcon filant au premier niveau.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits mais avec encadrement moulurés. Les balcons et fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


Notons, enfin, l'imposante baie cintrée du RDC avec clef de voute.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 291



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0424
ADRESSE	46, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à pavillon droit et débords composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de lucarnes capucines. On remarque également de belles cheminées.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les balcons et fenêtres sont équipées de très beau garde-corps en bois.</p> <p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 292



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0425
ADRESSE	44, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1906
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart à pans retroussés et composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée de cheminées massives en briques rouges et d'épis de faîtage. Les parties débordantes laissent apparaître des pannes sculptées et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surbaissés et surmontées de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 293




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0521
ADRESSE	31, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes permettent de voir de belles pannes et jambages sculptés ainsi qu'une sous-face en bois peint. On identifie également une belle cheminée enduite.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large et enrichie par des bandeaux maçonnés de couleur blanche. Notons également les chaînages d'angle en briques harpées et peintes dans les tons des bandeaux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs de linteaux constitués de poutres métalliques. A noter aussi l'encadrement en maçonnerie harpée et en relief. Au-dessus des linteaux, on repère des casquettes de briques en relief. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 294




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1041
ADRESSE	38, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. De part et d'autre du pavillon central, on remarque deux lucarnes rampantes. Les parties débordantes nous laissent apprécier les pannes et la sou-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec quelques décors de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits maçonnés et peints en blanc. Seule la baie du RDC forme un arc plein-cintre composée de briques rouges. Notons le balcon en couronnement avec son garde-corps en bois. Le balcon et les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 295



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0960
ADRESSE	36, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1922
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de lucarnes rampantes et d'épis de faîtage.</p> <p>Façade : façade mixte en meulière et en enduit avec pans de bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en bois.</p> <p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 296



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0509
ADRESSE	25-27, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans, débordante composée de tuiles. La toiture permet d'apprécier les pannes et la sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large enrichies par des chaînages d'angle en briques rouges harpées ainsi que des bandeaux en briques également.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrés par un appareillage en briques rouges harpées. Le linteau et appuis de fenêtres sont également composés de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 297



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1097		
ADRESSE	23, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans, débordante, composée de tuiles. La toiture permet d'apprécier les pannes et la sous-face en bois peint. à noter également la cheminée latérale couronnant la toiture

Façade : façade en meulière à joint large enrichies par des chaînages d'angle en pierres harpées ainsi que des bandeaux maçonneries en relief de tons blanc/crème.


Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie en relief et harpée également dans les tons du chaînage. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 298



photographie



plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0432		
ADRESSE	34b, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1938		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles.

Façade : façade en meulière à joint large avec couronnement en enduit. Des bandeaux maçonneries de teinte blanche viennent également rythmer la façade. À noter l'oriel du RDC formant balcon au premier niveau avec garde-corps maçonnerie.


Ouvertures : Les fenêtres sont équipées de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 299



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0692
ADRESSE	21, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. Notons également un épi de faîtière formée par une statue ailée.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec le niveau de couronnement composé de briques. Des bandeaux de briques rouges viennent agrémenter la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés avec briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 300



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0505
ADRESSE	19, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à pans avec tourelle à toit pavillon retroussé. La toiture composée de tuile</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeaux et décors en briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutre métallique. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en bois et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 301



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0434			
ADRESSE	30, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'un lambrequin décoratif.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage et chaînage d'angle maçonné.

Ouvertures : Les baies sont de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés.

Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant le RDC.


La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°302, n°303, n°304 et n°305

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 302



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0891			
ADRESSE	28, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'un lambrequin décoratif.

Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage et chaînage d'angle maçonné.

Ouvertures : Les baies sont de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés.


La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°301, n°303, n°304 et n°305

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 303



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0436		
ADRESSE	26, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'un lambrequin décoratif. Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage et chaînage d'angle maçonné. Ouvertures : Les baies sont de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés. La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°301, n°302, n°304 et n°305			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 304



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0437		
ADRESSE	24, rue Carnot		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'un lambrequin décoratif. Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage et chaînage d'angle maçonné. Ouvertures : Les baies sont de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés. La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°301, n°302, n°303 et n°305.			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 305



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0438			
ADRESSE	22, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'un lambrequin décoratif.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec cailloutage et chaînage d'angle maçonné.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois et des contre-vent en bois persiennés.</p> <p>La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n°301, n°302, n°303 et n°304.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 306



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0475			
ADRESSE	20, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1908			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La rive de toiture dispose d'une corniche en briques et en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large et géométrique.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont de linteaux constitués de poutres métalliques avec casquettes de briques en relief bichromatiques. Les appuis de fenêtres sont quant à eux composés de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise de l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 307



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0503			
ADRESSE	15, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe. Les parties débordantes de la toiture laissent entrevoir les pannes sculptées et sous-face bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large et enrichie par des bandeaux de briques rouges. Les chaînages d'angle sont composés de briques rouges harpées. À noter le très bel auvent-terrasse sur la façade.


Ouvertures : Les baies sont encadrées d'un appareillage de briques rouges harpées. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 308



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0850			
ADRESSE	13, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans et composée de tuiles. La toiture est également accompagnée d'une imposante lucarne trapèze et d'une lucarne jacobine aux dimensions plus modestes. La toiture débordante laisse apparaître plusieurs détails architecturaux : pannes sculptées, sous-face en bois et éléments de charpente peinte formant décor, ...

Façade : façade en meulière à joint affleurant. Des bandeaux maçonnés de teinte blanche viennent accompagner les couronnements de lucarnes qui sont enduites également.

Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surbaissés et constitués de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


Notons, enfin, l'auvent avec tuiles plates au-dessus de l'entrée.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 309



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0498			
ADRESSE	11, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. Les parties débordantes laissent apparaître les pannes et la sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulières à joint large.

Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux constitués de poutres métalliques surmontés d'une casquette de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.


Notons, enfin, la très belle marquise couvrant l'escalier rectangulaire adouci.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 310



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0477			
ADRESSE	16, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture en zinc.

Façade : façade enduite avec pans de bois.

Ouvertures : Les baies sont composées d'encadrements maçonnés voire en bois.


Nota :
Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 311



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0478
ADRESSE	14, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée d'une importante lucarne débordante à demi-croupe et d'une lucarne capucine. On observe également plusieurs épis de faîtage ainsi qu'une cheminée en briques avec couronnement. Les parties débordantes de toiture permettent de voir les pannes sculptées ainsi que les sous-face en bois peints.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large complétée par plusieurs éléments décoratifs composés de briques polychromatiques. Notons aussi l'oriel du RDC formant balcon avec balustrade à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés avec briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 312



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0497
ADRESSE	9, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC+ combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. Relevons aussi la cheminée latérale en briques ainsi que les pannes apparentes.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec bandeau maçonné blanc délimitant le soubassement de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits constitués de poutres métalliques elles-mêmes surmontées d'une casquette de briques. Les appuis de fenêtres sont maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'imposante marquise couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 313



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1043
ADRESSE	7, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade en meulrières à joint large avec des éléments de décors en briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques surmontées de casquettes de briques rouges. Les appuis de fenêtres sont composés de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la belle marquise couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 314



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0937
ADRESSE	12, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1923
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulrières à joint large avec des bandeaux de briques en relief et d'autres entièrement maçonnés.</p> <p>Ouvertures : La baie du RDC est composée d'un arc cintré surbaissé fait de briques. À l'étage, les linteaux sont droits avec poutres métalliques. Enfin, au dernier niveau les baies sont composées d'arc plein-cintre avec briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, l'auvent avec tuiles plates marquant l'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 315



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0481
ADRESSE	10, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de décors de charpente. La toiture est également surmontée de cheminées massives en briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques. Au dessus, on remarque des casquettes cintrées composées de briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et des battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 316



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0482
ADRESSE	8, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1913
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart à pans retroussés et composée d'ardoises exception faite du terrasson composé de tuiles et d'épi de faîtage. Notons également les cheminées en briques rouges toute hauteur.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteau droits avec caquette maçonnée. Les fenêtres sont équipées de garde-corps galbés en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 317



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0483			
ADRESSE	6, rue Carnot			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 2 avec toiture à quatre pans. La toiture est également accompagnée deux cheminées latérales en briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant enrichie par de nombreux décors de briques en bandeaux ou en chaînage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques. Les baies du RDC sont surmontées de casquettes cintrés en briques bi-chromatiques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 318



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1117			
ADRESSE				
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint larges avec de nombreux bandeaux et décors en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons la belle marquise au-dessus de l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 319



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0487
ADRESSE	3, rue Carnot
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1911
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à la Mansart composée d'ardoises. La toiture est également accompagnée d'un balcon filant avec balustrade.</p> <p>Façade : façade composée de pierres enduites et avec bandeaux moulurés.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie en relief. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métallique persiennés.</p> <p>Notons, enfin, le très beau balcon moulurée avec garde-corps et jambages en ferronnerie style art-déco.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 320




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0496
ADRESSE	4, rue Octave Dubois
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture est également accompagnée de lucarnes rampantes.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés.</p> <p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 321



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0494
ADRESSE	8, rue Octave Dubois
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître des panes et une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec quelques décors et bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits avec poutres métalliques. Seule la baie de couronnement est en arc plein-cintre avec briques. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier rectangulaire adouci.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 322




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0204
ADRESSE	10, rue Octave Dubois
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles.</p> <p>Façade : façade mixte avec meulière à joint large en RDC et enduite avec faux pans de bois à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en bois et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 323



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0203			
ADRESSE	12, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques. Les parties débordantes laissent apparaître des pannes sculptées et une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec un couronnement enduit avec faux pans de bois. Notons également un bandeau composé de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés et peints en blanc tout comme les appuis de fenêtres. Les fenêtres sont équipées de garde-corps galbés en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons, enfin, le bel auvent surmonté de tuiles plates avec jambage en bois.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 324



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0734			
ADRESSE	13, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1931			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuile et surmontée d'un épi de faîtage. La toiture est également composée de pannes apparentes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant. Un bandeau maçonné blanc vient délimiter le soubassement.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec poutres métalliques et appuis de fenêtre maçonnés peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons, enfin, l'auvent avec tuiles plates et jambages en bois.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 325



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0199			
ADRESSE	19, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également composée de pannes sculptées apparentes avec sous-face en bois. On observe aussi une cheminée massive en briques rouges sur le côté.</p> <p>Façade : façade en pierres à joint affleurant avec des décors de briques sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux droits et d'appuis de fenêtres maçonnés. Au-dessus des linteaux on relève des casquettes composées de briques rouges. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 326




photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0211			
ADRESSE	18, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint affleurant avec des chaînages d'angle de briques de ton blanc en relief et harpé.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par des briques harpées en harmonie avec les chaînages d'arcs. Les linteaux composés de poutres métalliques sont surmontés de casquette cintrée et maçonnée. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons, enfin, la marquise couvrant l'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 327



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0193
ADRESSE	30, rue Octave Dubois
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1931
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse entrevoir des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en bois et de battants métalliques persiennés. Notons le meneau en briques rouges sur la fenêtre de l'étage.</p> <p>La façade est également habillée par une pergola formant balcon avec garde-corps en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 328



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0229
ADRESSE	37, rue Octave Dubois
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître de jolies pannes sculptées et une sous-face en bois peint. On remarque une cheminée massive en briques.</p> <p>Façade : façade composée en briques avec bandeau de briques à ton plus soutenu. Le soubassement est quant à lui composé de meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 329



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0230			
ADRESSE	39, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître de jolies pannes sculptées et une sous-face en bois peint. On remarque une cheminée massive en briques. Façade : façade mixte composée en meulière au RDC et en enduit à l'étage. On observe aussi quelques bandeaux décoratifs en briques. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en métal et de battants métalliques persiennés.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 330



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0234			
ADRESSE	41, rue Octave Dubois			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture laisse apparaître de jolies pannes sculptées et une sous-face en bois peint. On remarque une cheminée massive en briques. Façade : façade mixte composée en meulière au RDC et en enduit à l'étage. On observe aussi quelques bandeaux décoratifs en briques. Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtres maçonnés et peints en blanc. Seule la grande baie du RDC dispose d'un linteau en arc plein-centre. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons également le balcon composé de poteaux maçonnés et de garde-corps en métal.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 331



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0227
ADRESSE	3, rue des Bas Chardonnets
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1937
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles et d'une cheminée massive en briques. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.

Façade : façade composée de meulière à joint large sur toutes les façades de la construction.

Ouvertures : Les baies du RDC sont composées avec des linteaux cintrés de briques rouges alors que les linteaux de l'étage sont droits et maçonnés. Les battants métalliques persiennés sont peints en blanc. La porte d'entrée est surmontée d'une marquise.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 332



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BD0225
ADRESSE	5, rue des Bas Chardonnets
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R + 1 avec toiture à deux pans composée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux composés de briques.


Ouvertures : Les baies sont composées linteaux droits et d'appuis de fenêtres maçonnés. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 333



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1152
ADRESSE	12, chemin des Hauts Chardonnets
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Nota :


Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 334



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0727
ADRESSE	12, avenue de la Rivière
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à demi-croupe composée de tuiles. La toiture est également surmontée d'un épi de faitage et d'une cheminée massive en briques rouges toute hauteur. On observe aussi des pannes apparentes et une sous-face en bois peint.

Façade : façade en meulière à joint large avec des bandeaux et décors en briques rouges.


Ouvertures : Les baies sont composées d'arcs cintrés surbaissés avec briques rouges et clefs de voûte maçonnées. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés. Notons, enfin, la marquise couvrant l'escalier.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 335



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1158
ADRESSE	5, avenue de la Rivière
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture à deux pans composée d'ardoises. On aperçoit également des pannes et une sous-face en bois peint.</p> <p>Façade : façade enduite avec des décors maçonneries harpés sur les chaînages. On retrouve aussi des corniches moulurées sur chacun des niveaux.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont encadrées par une maçonnerie en relief et moulurée avec décors. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de battants métalliques persiennés.</p> <p>Notons, enfin, le bel auvent avec toiture ardoise.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 336



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC1156
ADRESSE	3, avenue de la Rivière
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Nota : Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 337




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0519
ADRESSE	6, avenue de la Rivière
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée composée d'ardoises. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement maçonné. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois persiennés.</p> <p>La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n° 338.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 338



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0520
ADRESSE	4, avenue de la Rivière
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R + 1 + combles avec toiture mansardée composée d'ardoises. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement maçonné. Les fenêtres sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois persiennés.</p> <p>La construction constitue un ensemble bâti cohérent avec le n° 337.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 339



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0396			
ADRESSE	19, rue Victor Hugo			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe surmontée de tuiles avec épi de faîtage. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois. Une cheminée massive en briques rouges habille la toiture.</p> <p>Façade : façade en meulière avec joint large sur toute la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont surmontées d'un linteau composé d'une poutre métallique surmontée d'une casquette composée de briques rouges. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie. Notons également l'auvent surplombant la porte d'entrée et composé de tuiles plates.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 340




photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0814			
ADRESSE	17b, rue Victor Hugo			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi croupe débordante surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois peint ainsi que des pannes apparentes. Notons, sur la toiture, une deux cheminées en briques avec couronnement.</p> <p>Façade : façade enduite d'aspect pierre à joints creux.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement en maçonnerie en relief. Ces baies sont cintrées et accompagnées de garde-corps en ferronnerie. Des battants métalliques persiennés habillent les fenêtres.</p> <p>Au RDC, on observe une très belle balustrade maçonnée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 341



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0395
ADRESSE	17, rue Victor Hugo
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi croupe débordante surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois peint ainsi que des pannes apparentes. Notons, sur la toiture, une lucarne trapèze monumentale.</p> <p>Façade : façade en briques avec, au dernier niveau, un enduit composé de faux pans de bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement en maçonnerie enduite ton blanc. Au RDC, on observe une baie avec un arc cintré composé de briques rouges en relief. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps maçonnés blanc. À l'étage, les allèges sont composés d'un appui maçonné débordant et peint en blanc.</p> <p>Notons le très bel auvent surmontant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 342



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0206
ADRESSE	13b, rue Victor Hugo
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1923
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles avec demi-croupe. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois peint ainsi que des pannes apparentes. Notons, sur la toiture, deux antéfixes ainsi qu'un épi de faitage. Deux belles cheminées massives en briques rouges habillent la toiture.</p> <p>Façade : façade meulière à joint large avec un soubassement marqué par un bandeau maçonné.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement en briques rouges (hormis les jambages) avec appuis de fenêtre débordants. Les linteaux sont composés de poutres métalliques avec une casquette de briques rouges. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons le très bel escalier avec une belle marquise traditionnelle surmontant la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 343



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0932			
ADRESSE	9, rue Victor Hugo			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois peint ainsi que des pannes apparentes.</p> <p>Façade : façade enduite avec soubassement en meulière. Les chaînages d'angle sont marqués par un relief maçonné. On note sur la façade plusieurs bandeaux décoratifs dont celui de l'étage formant arc cintré.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné avec appuis de fenêtre débordants. Les linteaux cintrés sont marqués par des briques rouges. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 344



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0932			
ADRESSE	13, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1902			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment RDC avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître une sous-face en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière avec joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné avec appuis de fenêtre débordants. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Elle forme un ensemble cohérent avec le n°345.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 345




photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0089			
ADRESSE	15, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1926			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles avec une corniche moulurée. Façade : façade en meulière avec soubassement marqué et délimité par un bandeau de briques. Les chaînage d'angle sont maçonnés. Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont composées de battants métalliques persiennés avec des garde-corps en ferronnerie. Elle forme un ensemble cohérent avec le n°344.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 346



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0067			
ADRESSE	20, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. Façade : façade en meulière avec soubassement marqué et chaînage d'angle maçonné. Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en harmonie avec les chaînages. Les fenêtres sont composées de contre-vent en bois persiennés et peints.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 347



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0090			
ADRESSE	17, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et d'une lucarne jacobine. Côté pignon, la toiture est débordante avec des pannes apparentes et une sous-face en bois.

Façade : façade enduite avec chaînages d'angle maçonné ton blanc et soubassement composé en meulière délimité par un bandeau en briques.

Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en harmonie avec les chaînages et les appuis de fenêtres sont en briques rouges. Les fenêtres sont composées de contre-vent en bois persiennés et peints.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 348



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC00091			
ADRESSE	19, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles.

Façade : façade en meulière avec cailloutage dans les joints. Le soubassement de la façade est marquée par un bandeau de briques rouges.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux et d'appuis de fenêtre maçonnés et peints en blanc. Les fenêtres de l'étage sont composées de contre-vent en bois persiennés et peints en bois. Notons, les deux auvents en tuiles plates soutenus par des pattes en bois.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 349



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0945			
ADRESSE	21, ruelle de la Masure			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1909			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux pans surmontée de tuiles.
Façade : façade enduite de ton jaune avec chaînage d'angle en relief de ton blanc.
Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux avec des poutres métalliques surmontés de casquette en briques rouges en harmonie avec les appuis de fenêtres. Les baies sont également accompagnées de garde-corps en ferronnerie avec des persiennes métalliques.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 350



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0321			
ADRESSE	6, rue Picottes			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R+2 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles et de lucarnes rampantes. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.
Façade : façade composée de meulière à joint large sur toutes les façades de la construction. On note également des bandeaux en relief composés de briques bi-chromatiques.
Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux composés de poutres métalliques surmontés de casquette en briques rouges en harmonie avec les bandeaux. Les baies sont également composées de garde-corps en ferronnerie avec main courante en bois. Les contre-vents sont en bois persiennés et peints en blanc. La porte d'entrée est surmontée d'une marquise traditionnelle.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 351



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0304
ADRESSE	7, rue des Picottes
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1897
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+2 avec toiture à deux pans dont un brisé qui accueille des lucarnes jacobines. La toiture est composée de tuiles et surmontée de cheminées composées de briques rouges. Coté rue, la toiture est débordante; on distingue ainsi des pannes et une sous-face en bois peint en blanc.</p> <p>Façade : façade entièrement en meulière avec jointoiment beurré exception faite des chaînages d'angle et bandeaux qui sont maçonnés en blanc.</p> <p>Ouvertures : L'encadrement des baies est composé d'un traitement maçonné peint en blanc. Les baies sont également composées de volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 352



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0638
ADRESSE	84, rue des Mallets
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1938
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois peint également.</p> <p>Façade : façade enduite avec faux pans de bois sur fronton de la façade sur rue et en meulière à joint large sur le niveau RDC. Un bandeau maçonné vient rythmer la façade entre le RDC et l'étage.</p> <p>Ouvertures : L'encadrement des baies sont composés d'un traitement maçonné peint en blanc. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p> <p>Notons la belle marquise d'entrée principale.</p> <p>Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°353.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 353



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0639			
ADRESSE	82, rue des Mallets			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1937			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois peint également.

Façade : façade enduite avec faux pans de bois sur fronton de la façade sur rue et en meulière à joint large sur le niveau RDC. Un bandeau maçonné vient rythmer la façade entre le RDC et l'étage.


Ouvertures : L'encadrement des baies sont composés d'un traitement maçonné peint en blanc. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.

Notons la belle marquise d'entrée principale.


Elle forme un ensemble bâti cohérent avec le n°352.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 354



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0317			
ADRESSE	14, place de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes ainsi que de cheminées massives en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche maçonnés en relief.

Façade : façade d'ordonnement symétrique composée en meulière à joint large avec des bandeaux en briques rouges, à l'exception du bandeau maçonné en relief entre le RDC et l'étage.


Ouvertures : Les baies (cintrées à l'étage) sont composées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 355




photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0013			
ADRESSE	11, place de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes ainsi que de cheminées massives. La rive d'égout est composée d'une corniche maçonneries en relief.</p> <p>Façade : façade d'ordonnement symétrique composée en meulière avec chaînage d'angle et bandeaux maçonneries et de ton blanc.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement maçonneries et peint en blanc. Les baies sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.</p> <p>Notons la belle marquise surmontant la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 356



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0012			
ADRESSE	9, place de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré ainsi que de cheminées massives en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche maçonneries en relief.</p> <p>Façade : façade d'ordonnement symétrique composée de briques rouges avec un chaînage d'angle en pierres. Entre les deux niveaux, on observe un bandeau/corniche horizontal maçonneries.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un encadrement de pierres avec une casquette en relief. Les baies sont également équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 357



photographie



plan

NOM:	École Sainte-Marie			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0314			
ADRESSE	8, place de Vaucelles			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R +1 + combles et RDC avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et de cheminées de briques rouges. Une partie du toit du R +1 + combles est en croupe avec une croix en fer. Les toitures sont débordantes avec pannes apparentes et sous-face en bois. La rive d'égout est composée d'une corniche en briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulière à joints larges et ocre.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques rouges. Les baies sont équipées de persiennes métalliques. La façade sur rue présente un œil de bœuf avec couronnement de briques rouges qui surmonte trois baies avec vitraux.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 358



photographie




plan

NOM:	La fontaine de la place de Vaucelles			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	domaine public			
ADRESSE	domaine public			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1879			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>La Fontaine de Vaucelles a été offerte en 1879 par Lady Ashburton à la ville de Taverny et constitue un élément de l'histoire de la ville.</p>				
VALEUR	<input checked="" type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 359



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0135			
ADRESSE	48, rue Phanie Leleu			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+ 1 + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois.

Façade : façade en meulière à joints larges. Entre le RDC et l'étage, on relève la présence d'un bandeau en relief composé de briques rouges.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux poly-chromatiques composés de briques rouges et de parties maçonnées peintes en blanc. Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 360



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0136			
ADRESSE	46, rue Phanie Leleu			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1913			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment RDC + combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles et de quatre cheminées en briques avec couronnement. La toiture débordante laisse apparaître des pannes et une sous-face en bois. La toiture est également soulignée par une corniche composée de briques.

Façade : façade en meulière à joints larges avec un chaînage d'angle composé de briques. La façade est enrichie par quelques éléments de décors en briques.


Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux composés de briques. La baie de couronnement de la façade est quant à elle composée d'un linteau cintré. Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 361



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0137
ADRESSE	42, rue Phanie Leleu
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1890
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis est composé d'ardoises alors que le terrasson est, quant à lui, composés de tuiles. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré ainsi que deux cheminées massives en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en meulières à joints larges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges harpées.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés composés de briques rouges. Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes contre-vent en bois persiennés.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 362



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0142
ADRESSE	40, rue Phanie Leleu
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1885
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à deux pans composée de tuiles et surmontée de cheminée massive. La toiture est débordante avec pannes apparentes et sous-face bois peinte en blanc. La rive d'égout est composée d'un bandeau décoratif maçonné et peint tons blancs.</p> <p>Façade : façade en meulières à joints larges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges harpées.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux surmontés de poutres métalliques avec des carreaux céramiques vernis. Les linteaux sont également composés d'une casquette mouluré. Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie et de persiennes métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 363



photographie




plan

NOM:	Le Clos Fleuri
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0246
ADRESSE	12, rue Pasteur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1895
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée, d'ouvertures œil-de-bœuf ainsi que deux cheminées massives en briques rouges sur les pignons. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée en briques rouges.</p> <p>Façade : façade en meulrières avec jointoiement large.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés surmontés de décors maçonnés en briques bi-chromatiques. Les appuis de fenêtres sont débordants. Les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie et de contre-vent en bois.</p> <p>Notons enfin, la magnifique marquise surmontée la porte d'entrée.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 364



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0251
ADRESSE	7, rue Pasteur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1952
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 et RDC avec toiture deux pans surmontée de tuiles. La partie du bâtiment R+1 est quant à elle composée d'une toiture à quatre pans. Le faîtage des toitures est surmonté d'épis décoratifs. Les toitures sont débordantes avec des pannes apparentes.</p> <p>Façade : façade en meulrières à joints larges en RDC, le reste de la façade ayant été enduite. Entre les RDC et l'étage niveaux, on observe un bandeau maçonné de couleur blanche.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux maçonnés de teinte blanche en harmonie avec le bandeau de la façade. Quelques baies sont composées d'appuis de fenêtre débordant formant jardinières. Les baies sont composées de persiennes métalliques.</p> <p>La construction, par son implantation et son volume apporte une contribution paysagère et architecturale forte qu'il convient de conserver.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 365



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0236
ADRESSE	8, rue Pasteur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré ainsi que deux cheminées massives en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade en pierres avec un plan des ouvertures symétrique. Entre les deux niveaux, on observe un bandeau/corniche horizontal maçonné. Le RDC est composée de pierres mais à jointoiement creux contrairement à l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés surmontés de décors maçonnés en relief. Les appuis de fenêtres sont débordants tandis que l'encadrement des baies est souligné par un bandeau en relief décoratif habillant subtilement la façade. Les baies du RDC sont surmontées d'un lambrequin décoré et composées de garde-corps en ferronnerie et des persiennes métalliques.</p> <p>Notons enfin, le magnifique escalier d'entrée surmontée d'une marquise monumentale.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 366



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0235
ADRESSE	4, rue Pasteur
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis et le terrasson sont composés d'ardoises. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche mouluré ainsi que d'une cheminée massive en briques rouges. La rive d'égout est composée d'une corniche de briques rouges en relief.</p> <p>Façade : façade en meulière à joints larges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges harpées. Entre les deux niveaux, on observe un bandeau/corniche horizontal composé de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées de linteaux cintrés surmontés de briques rouges en harmonie avec les autres éléments décoratifs de la façade. Les baies de l'étage sont également équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 367



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0128
ADRESSE	2, rue des Mallets
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1905
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toitures quatre pans surmontées de tuiles surmontée de cheminées massives et épis de faîtage.</p> <p>Façade : façades enduites uniformément couleur crème avec un soubassement en meulière (même si un des côtés le soubassement est enduit). Les chaînages d'angle sont marqués par un traitement maçonné à joint creux en aspect pierres et peint en blanc. Entre les deux niveaux, on observe un bandeau/corniche horizontal mouluré.</p> <p>Ouvrures : Les encadrements sont maçonnés et teints en blanc. Le linteaux des fenêtres sont surmontés de casquettes moulurées et en relief habillant qualitativement la façade. Les baies sont également équipées de contre-vents en bois et de persiennes métalliques peints en blanc. Notons enfin des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 368



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0773
ADRESSE	2, place de la Gare
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+3 avec toiture galbée à deux pans surmontées de tuiles et avec lucarnes intégrées. Notons également le débord maçonné et mouluré en porte à faux.</p> <p>Façade : façades en pierres à joint creux. Notons également l'auvent en béton en RDC.</p> <p>Ouvrures : Les baies sont composées d'appuis de fenêtres débordants avec des garde-corps en métal.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 369



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0217			
ADRESSE	3, rue du Départ			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1918			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toitures en T à demi-croupe et à deux pans débordantes surmontées de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façades composées de meulières à joints creux. Les parties couronnées sont composées de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont surmontées de linteaux composés de poutres métalliques surmontées d'une casquette de briques rouges. Les appuis de fenêtres sont composés de briques rouges. La baie principale possède une allège avec un décor de briques bi-chromatique. Elle est par ailleurs composée de persiennes métalliques et d'un garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Notons enfin la marquise traditionnelle surmontant la porte d'entrée.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 370



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0239			
ADRESSE	15, rue Rouen des Mallets			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toitures à demi-croupe débordantes surmontées de tuiles et d'épi de faîtage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Notons aussi les cheminées massives en briques rouges avec couronnement.</p> <p>Façade : façade composée de meulières sur toutes les façades de la construction. On observe aussi un bandeau décoratif de briques délimitant chacun des niveaux. La façade présente un jointoiement avec des cailloux en imposte. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges/briques crèmes harpées.</p> <p>Ouvertures : L'encadrement des baies est composé d'un décor de briques deux tons en relief. Les appuis de fenêtres débordants sont surmontés d'un garde-corps en ferronnerie. Les baies sont également composées de persiennes métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 371



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0257
ADRESSE	3, avenue de la Gare
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1907
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+2 avec toiture débordante à deux pans surmontée de tuiles avec pannes apparentes et sous-faîtes bois peintes. La rive d'égout est marquée aussi par une corniche/composée de briques tantôt rouge tantôt crème.</p> <p>Façade : la façade principale est composée de meulière avec des bandeaux de niveaux en briques rouges et des corniches moulurées (bandeaux qui se prolongent sur les pignons). Les façades pignon sont quant à elles composées de briques rouges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges/briques crèmes harpées. Notons aussi un bandeau décoratif bi-chromatique le long de la corniche de toiture.</p> <p>Ouvertures : La façade est enrichie par des baies avec linteaux composés de poutres métalliques surmontées, à l'étage, d'une casquette décorative de briques rouges/crèmes en relief. Les appuis de fenêtres sont composés de briques rouges, les allèges bénéficiant de jambages composés de briques également. Notons que les baies sont accompagnées de persiennes métalliques et de garde-corps en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent avec le n°109.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 372



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0197
ADRESSE	4, avenue de la Gare
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input checked="" type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1872
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 +combles avec toiture à la Mansart. Le brisis est composé d'ardoises alors que le terrasson est composé de tuiles plates. La toiture est également accompagné de lucarnes à linteau cintré formant corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade avec parement pierres ou imitation pierres. Notons également un porche en arc cintré et sa porte en bois.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de maçonnerie et débordants. Les encadrements des baies sont marqués par un traitement maçonné dans l'esprit de la façade. Les linteaux sont débordants et maçonnés en relief dans l'esprit des corniches des lucarnes.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 373



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0303		
ADRESSE	7h, rue de l'Église		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Toiture : bâtiment R+2 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée le long de la rive d'égout.</p> <p>Façade : façade avec enduit ribbé et soubassement marqué aspect pierres.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de maçonneries et débordants. Les encadrements des baies sont marqués par un traitement maçonné de couleur blanche. Les contre-vents sont en bois peints avec écharpe en z. Notons également des garde-corps en ferronnerie surmontée d'une main-courante en bois.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 374



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0304		
ADRESSE	9-11, rue de l'Église		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également trois lucarnes jacobines rentrantes ainsi qu'une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite de teinte beige/ crème avec soubassement enduit cimenté.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnées débordants apportant un léger relief sur cette façade simple. Les contre-vents sont en bois et persiennés.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 375



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0306
ADRESSE	13, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée sur le profil de la rive d'égout.

Façade : façade enduite de teinte bleue avec soubassement composé de meulières avec jointoiement beurré orné de cailloux. Notons également quelques impostes de briques rouges dans les angles du soubassement.


Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées de fins encadrements maçonnés de teinte blanche. Les linteaux sont, quant à eux, décorés de motifs en céramiques vernis et surmontés d'une casquette maçonnée et moulurée. Les contre-vents sont en bois peints avec des gardes-corps en ferronnerie surmontés de main-courante en bois.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 376



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0307
ADRESSE	15, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1870
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée sur le profil de la rive d'égout.

Façade : façade enduite de teinte beige avec soubassement composé enduit ciment.


Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées de fins encadrements maçonnés de teinte blanche. Les linteaux sont, quant à eux, décorés de motifs en céramiques vernis et surmontés d'une casquette maçonnée et moulurée. Les contre-vents sont de type battants métalliques persienné avec des gardes-corps en ferronnerie.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 377



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0308			
ADRESSE	17, rue de l'Église			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input checked="" type="checkbox"/> MAUVAIS <input checked="" type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée.

Façade : façade enduite avec soubassement en meulières.

Ouvertures : On observe une baie passante, plus haute que large, composée de contre-vents sont en bois peints et persiennés.


La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°378, et n°379.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 378



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0309			
ADRESSE	17b, rue de l'Église			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input checked="" type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée le long de la rive d'égout.


Façade : façade enduite avec soubassement en meulières avec un bandeau mouluré maçonnée, identique à la corniche, entre le RDC et l'étage. La façade est habillée par un porche rectangulaire avec une porte en ferronnerie de belle facture. L'encadrement de ce porche est marqué par des éléments décoratifs. Les chaînages d'angle sont marqués par un décor aspect pierres en relief.

Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnés moulurés. Les contre-vents sont en bois peints et persiennés.


La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°377 et n°379.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 379



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0310
ADRESSE	19, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Nota :
Impossible d'effectuer le descriptif complet, le bâtiment n'étant visible que partiellement depuis l'espace public. S'agissant d'un élément pointé par la ville en tant que patrimoine architectural intéressant, il convient d'attendre la manifestation du propriétaire avant ou pendant l'enquête publique afin de compléter le présent cadre.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 380



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0255
ADRESSE	36, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input checked="" type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input checked="" type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1789
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+2+combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également une lucarne jacobine symétriquement sur le plan de toiture. La rive d'égout est marquée aussi par une corniche moulurée.

Façade : façade en pierres avec un soubassement en meulière. On remarque, entre le R+1 et R+2, la présence d'un bandeau horizontal mouluré en relief. Les appuis de fenêtres du R+2 sont débordantes contrairement aux autres baies.


Ouvertures : La façade est composée par des baies cintrées, à l'exception de celles du RDC.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 381



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0254
ADRESSE	38, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1898
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également des lucarnes jacobines ainsi que des cheminées en briques rouges. La rive d'égout est marquée par une corniche moulurée. Notons une cheminée composée de briques rouges toute hauteur sur un des pignons.</p> <p>Façade : façade composée de meulière avec des bandeaux de niveaux en briques rouges et des corniches moulurées. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges harpées. Notons aussi un bandeau décoratif bi-chromatique le long de la corniche de toiture.</p> <p>Ouvertures : La façade est enrichie par des baies cintrées avec linteaux composés de briques rouges. Les baies sont composées de contre-vents en bois piersennés ainsi que de garde-corps en ferronnerie. Notons que les baies de la façade en pan coupé sont accompagnées de persiennes métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 382



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0322
ADRESSE	45, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à deux pans surmontée de tuiles. On distingue également des lucarnes jacobines de belle facture ainsi que des cheminées en briques rouges. La rive d'égout est marquée par une corniche composée de briques rouges en relief.</p> <p>Façade : façade composée de meulière avec des bandeaux de niveaux en briques rouges. Les chaînages d'angle de la construction sont composés de briques rouges également.</p> <p>Ouvertures : La façade est enrichie par des baies cintrées avec encadrement de briques rouges. Les allèges de baies sont composées de briques rouges ou, parfois, avec des décors en céramique cirée. Les baies sont composées de contre-vents en bois ainsi que de garde-corps en ferronnerie avec main-courante en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 383



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0016
ADRESSE	64, rue de l'Église
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1910
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+ combles avec toiture mansardée recouverte d'ardoise. La toiture est surmontée d'une cheminée massive ainsi que trois lucarnes pignon à fronton triangulaire.</p> <p>Façade : façade enduite avec de nombreux décors : bandeaux et chaînage d'angle en briques rouges et corniches moulurée.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux cintrés en briques rouges, tout comme l'encadrement et les appuis de fenêtres.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières avec un chaperon maçonné et est surmonté d'une clôture métallique.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 384



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0096
ADRESSE	57, rue du Château
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1+combles avec toiture à quatre pans surmontée de tuiles mécaniques brunes, de lucarnes rampantes et d'une cheminée briques avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulières avec soubassement maçonné de teinte blanche. Un bandeau maçonné de teinte blanche vient marquer la délimitation entre le RDC et l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux de poutres métalliques teintées et des appuis de fenêtre débordantes maçonnés. Au RDC, les casquettes de fenêtres sont marquées par un enduit maçonné de teinte blanche en relief, alors qu'à l'étage, sous les pannes apparentes, un décor maçonné avec des impostes en briques rouges vient habiller le haut de la façade.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur de clôture est appareillé de meulières.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 385



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0003			
ADRESSE	2, rue Auguste Godard			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+2+combles avec toiture mansardée à pan retroussé surmontée d'ardoises. On distingue également des lucarnes rampantes et des cheminées massives. Notons également la corniche composée de briques bi-chromatiques en relief.</p> <p>Façade : façade mixte composée de meulière en sur les pignons et enduite sur façade avec soubassement en meulière à joint large avec cailloutage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont équipées de garde-corps en ferronnerie.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 386



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0417			
ADRESSE	20, rue Raymond Clauzel			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles et d'épi de faîtage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de meulière sur toutes les façades de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux composés de poutres métalliques surmontés de casquette en briques rouges tout comme les appuis de fenêtres débordants. Les baies sont également composées de garde-corps en ferronnerie peints avec des persiennes métalliques. La porte d'entrée est surmontée d'une marquise traditionnelle.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières et surmonté d'une clôture métallique.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 387



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0144			
ADRESSE	13, rue Terray de Vinde			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1972			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles et d'épi de faîtage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade enduite avec soubassement en meulières. Notons quelques éléments décoratifs sur les chaînages d'angle.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux maçonnés et des appuis de fenêtre en briques. L'étage est composée d'une large baie en arc cintré type anse de panier surmontée d'un linteau composé de briques rouges. Les baies sont également composée de garde corps d'aspect bois peints (en harmonie avec le balcon) avec des persiennes métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 388



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0150			
ADRESSE	20, rue Terray de Vinde			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1981			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles mécaniques. La toiture est également surmontée d'épi de faîtage et d'une cheminée de briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade mixte composée de meulière en RDC et d'enduit avec faux pans de bois peints à l'étage. Le RDC est composé d'un large auvent reposant sur poteaux de bois peints avec balustrade bois en harmonie.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec encadrements maçonnés et peints en harmonie avec les menuiseries extérieurs. Les baies bénéficient de garde-corps en bois peints avec des persiennes métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 389



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AZ0145
ADRESSE	11, rue Terray de Vinde
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1983
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture en T à demi-croupe débordante surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et sculptés ainsi que des sous-faces de toiture en bois. Le jeu de toiture est complété par une lucarne rampante.</p> <p>Façade : façade mixte avec meulière et couronnement en enduit. La façade est enrichie par un oriel avec chaînage en briques.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'un linteau maçonnés et de garde-corps d'aspect bois peints. Enfin, les fenêtres sont équipées de persiennes métalliques peintes uniformément.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 390



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	AY0154
ADRESSE	6, chemin des Princes
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+comble avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et sculptés ainsi que des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade enduite simple.</p> <p>Ouvertures : La façade est enrichie par une baie cintrée avec imposte de baie de type queue de paon. Les baies sont équipées de contre-vents en bois.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 391



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0242
ADRESSE	17, rue Jean-Jaurès
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	nc
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée.

Façade : façade enduite avec soubassement en meulière avec un bandeau mouluré maçonnée entre le RDC et l'étage.

Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnés moulurés. Les contre-vents sont en bois peints. Les baies sont également composés de garde-corps en ferronnerie.


La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°392, n°393, n°394 et n°395.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 392



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0240
ADRESSE	13, rue Jean-Jaurès
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1864
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée.

Façade : façade enduite avec appareillage régulier (isodomon) avec soubassement en meulière. Les chainages d'angle laisse apparaître un léger relief.

Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnés débordants. Les contre-vents sont en bois peints. Les baies sont également composés de garde-corps en ferronnerie surmontés d'une main-courante en bois. Les allèges de l'étage sont équipés de jardinières en ferronnerie.

La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°391, n°393, n°394 et n°395.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 393



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0239			
ADRESSE	11, rue Jean-Jaurès			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1883			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite de teinte jaune avec soubassement composé de meulières et délimité par un bandeau de briques. Les chaînages d'angle sont maçonnés de ton gris pierre reliés par un bandeau horizontal délimitant le RDC et l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnés. Les contre-vents sont en bois peints. Les baies sont également composées de garde-corps en ferronnerie surmontés d'une main-courante en bois. Les allèges de l'étage sont équipées de jardinières en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°391, n°392, n°394 et n°395.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 394



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0238			
ADRESSE	9, rue Jean-Jaurès			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite de teinte jaune/moutarde avec soubassement composé de meulières.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres en briques et des encadrements maçonnés de teinte blanche. Les contre-vents sont en bois peints. Notons également que la porte de garage est surmontée d'une casquette cintrée composée de briques ainsi qu'une ouverture œil de bœuf à encadrement briques. Les allèges de l'étage sont équipées de jardinières en ferronnerie.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°391, n°392, n°393 et n°395.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 395




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0237
ADRESSE	7, rue Jean-Jaurès
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input checked="" type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input checked="" type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1880
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input checked="" type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois avec une corniche moulurée.</p> <p>Façade : façade enduite avec soubassement marqué composé de pierres recouvertes d'enduit.</p> <p>Ouvertures : Les baies, plus hautes que larges, sont composées d'appuis de fenêtres maçonnés débordant avec des contre-vents en bois peints.</p> <p>La construction forme un ensemble bâti cohérent de maisons de bourg avec les n°391, n°392, n°393 et n°394.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 396



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0157
ADRESSE	48, rue Gabriel Péri
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1968
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture en T à deux versants couverte de tuiles mécaniques. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Notons aussi le bardelis de rive de toiture aux motifs décoratifs.</p> <p>Façade : façade composée de meulière sur toutes les façades de la construction. Un bandeau de briques rouges vient délimiter la partie RDC et niveau semi-enterré.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées d'appuis de fenêtre maçonnés surmontés de garde-corps en ferronnerie peints. Les linteaux sont composés de poutres métalliques peintes surmontées de casquettes en briques rouges. Les baies sont également composées de persiennes métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 397



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BA0452
ADRESSE	35, rue Gabriel Péri
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1924
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles mécaniques. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de meulière sur toutes les façades de la construction.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des appuis de fenêtre maçonnés de teinte blanche. Notons les linteaux composés de poutres métallique surmontées par des casquettes en briques rouges. Une double façade avec meneau en briques rouges avec jardinière maçonnée en allège vient ajouter une touche qualitative supplémentaire. Les baies principales sont également composées de garde corps en ferronnerie peints.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières avec un chaperon maçonné.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 398



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0195
ADRESSE	4, rue Gabriel Péri
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à quatre versants couverte de tuiles surmontée d'épis de faitage.</p> <p>Façade : façade enduite marquée par des chainages d'angle harpés en briques rouges. Notons aussi un balcon central reposant sur deux poteaux maçonnés avec un garde-corps en ferronnerie.</p> <p>Ouvertures : Les encadrements des baies sont également harpés par des éléments maçonnés de teinte blanche. Les baies sont composées de grilles de fenêtre de type lombarde.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de briques rouges avec un chaperon maçonné et est surmonté d'une clôture métallique.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 399



photographie




plan

NOM:	Le Sanatorium de l'Hôpital		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BB0470		
ADRESSE	Parc de l'hôpital		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R+1 avec toiture mansardée couverte d'ardoises et surmontée de lucarnes cintrées formant corniche moulurée. La rive de toiture est également composée de balustrades maçonnées. Façade : façade en pierres calcaires avec chaînages d'angle composés de pierres en relief à joints creux. Ouvertures : Les baies font l'objet d'un encadrement maçonné en relief avec moulures. Les baies sont également composées de battants persiennés métalliques.			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 400



photographie




plan

NOM:	Sans objet		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BC0575		
ADRESSE	11, rue de Bassano		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1932		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à demi-croupe couverte de tuiles surmonté d'un épi de faitage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Façade : façade enduite avec chaînage d'angle décoratif ponctué de briques rouges. Un bandeau de briques rouges vient également délimiter le RDC de l'étage. Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux et appuis de fenêtre maçonnés de teinte blanche tout comme l'encadrement des fenêtres. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peints avec des persiennes métalliques.			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 401




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0541
ADRESSE	30, rue Sainte-Honorine
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade principale composée de meulières. Notons également le perron rectangulaire adouci ouvrant vers la porte d'entrée.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des appuis de fenêtre composés de briques peintes. Les linteaux sont quant à eux marqués par une maçonnerie enduite de teinte blanche. Notons la marquise traditionnelle. Les baies sont également composées de garde corps en métal peints avec des persiennes métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 402



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0376
ADRESSE	5, rue du Muguet
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles.</p> <p>Façade : façade principale composée de briques claires, hormis les chaînages d'angle composés de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux et appui de fenêtre composés de briques rouges. Notons la poutre métallique en appui des linteaux ainsi que l'encadrement des baies en briques rouges.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 403



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0328
ADRESSE	14, rue du Muguet
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de briques peintes de ton blanc/crème. Les chaînages d'angle sont habillés de briques rouges en alternance avec les briques peintes de la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des appuis de fenêtre composés de briques rouges. Les linteaux sont quant à eux composés de poutres métalliques. Les baies sont également accompagnées de casquettes en briques rouges et composées de garde corps en ferronnerie peints avec des persiennes métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 404



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0366
ADRESSE	25, rue du Muguet
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1941
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 + combles avec toiture à demi-croupe couverte de tuiles et surmontée de cheminées latérales en briques rouges avec couronnement et épi de faitage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de pierres à joint creux alors que le couronnement sous toiture est composé d'enduit avec faux pans de bois. Notons également dans la partie pierres des bandeaux de briques rouges.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux constitués de poutres métalliques avec casquette en briques. Les appuis de fenêtres sont également composés de briques. Notons la grande baie avec plusieurs étau-fiches avec appui de baie formant jardinière. Les baies du RDC sont composées de garde corps en métal avec des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 405



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0563			
ADRESSE	29, rue du Muguet			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Façade : façade mixte composée de meulière en RDC et d'enduit avec faux pans de bois à l'étage. Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux maçonnés. Notons que des briques rouges sur l'encadrement supérieur de la baie RDC viennent souligner le linteau de teinte blanche. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peints avec des persiennes métalliques. La façade est enrichie par un porche d'entrée cintré en meulières desservi par un escalier délimité par un muret en gradin en meulières. Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières avec un chaperon de briques et est surmonté d'une clôture métallique de bonne facture.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 406



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0341			
ADRESSE	42, rue du Muguet			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée d'épis de faitage et de cheminées de briques rouges. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Façade : façade simple enduite avec un oriel en RDC couvert de tuiles mécaniques comme la toiture principale. Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux et appuis de fenêtre maçonnés. Notons le garde corps maçonné à l'étage.				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 407



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0343			
ADRESSE	46, rue du Muguet			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1925			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION

Toiture : bâtiment R+1 + combles avec un jeu de toiture complexe et demi-croupes débordantes recouverte d'ardoise. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.

Façade : façade enduite avec faux pans de bois sur le niveau des combles. Les allèges des baies sur la façade principale sont équipées de jardinières dans les mêmes tons que la façade.


Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des appuis de fenêtre composés de briques rouges. Les linteaux des baies sont ponctués par de faux pans de bois. Les baies sont également composées de volets battants persiennés bois peints dans les mêmes tons que la façade.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 408



photographie



plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0357			
ADRESSE	45, rue du Muguet			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			

DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION


Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à demi-croupe débordante surmontée d'un épi de faitage. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.

Façade : façade enduite avec faux pans de bois sur fronton de la façade sur rue. Un bandeau composé de briques rouges vient rythmer la façade entre le RDC et l'étage. Le chaînage d'angle est rythmé par des briques rouges en relief.

Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux composés de briques rouges. Notons la poutre métallique en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.

VALEUR ☐ HISTORIQUE ☐ CULTURELLE ☒ ARCHITECTURALE ☐ PAYSAGÈRE

NUMÉRO 409



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0302
ADRESSE	33, rue Robert Dupré
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. Notons aussi le bardelis de rive de toiture aux motifs décoratifs.</p> <p>Façade : façade composée de meulière, hormis les pignons qui sont enduits de couleur crème.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux et appuis de fenêtre maçonnés. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peints avec des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 410



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0303
ADRESSE	31, rue Robert Dupré
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants couverte de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de meulière, hormis les pignons qui sont enduits de couleur crème. Un motif en brique rouge vient marquer le fronton de la façade sur rue.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux et appui de fenêtre composés de briques rouges. Notons la poutre métallique en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peints avec des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 411



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0307
ADRESSE	23, rue Robert Dupré
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants à demi croupe couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en meulière avec chaînage d'angle harpé en briques rouges. L'entrée est composée d'un auvent surmonté de tuiles plates.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont composées avec des linteaux composés de briques rouges. Notons les poutres métalliques en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 412



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0272
ADRESSE	26, rue Robert Dupré
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade en briques crues et chaînage d'angle harpé en briques rouges en relief. La façade dispose d'un soubassement en meulière.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux composés de briques rouges. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 413



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0264
ADRESSE	10, rue Robert Dupré
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1933
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de briques rouges crues avec un soubassement en meulières délimité par un bandeau maçonné. Faux pans de bois maçonnés de teinte blanche. Les chaînages d'angle sont marqués en relief bien qu'ils soient composés des mêmes matériaux que la façade.</p> <p>Ouvertures : Les baies dissymétriques sont hétérogènes. La baie du RDC est composée d'un linteau cintré en briques avec des décors maçonnés. Le porche d'entrée en arc plein-cintre est composé en harmonie avec la baie du RDC. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de briques rouges avec un chaperon de maçonné et est surmonté d'une clôture métallique de bonne facture. Les pilastres sont en briques rouges.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 414



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0199
ADRESSE	4, rue des Fougères
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de meulières avec un soubassement marqué par un bandeau maçonné de teinte blanche. Un bandeau de briques est également présent sur la façade entre le RDC et l'étage.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux et appuis de fenêtre maçonnés de teinte blanche. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peints.</p> <p>Autre : Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières avec un chaperon de briques et est surmonté d'une clôture métallique de bonne facture. Les pilastres</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 415



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BIO202
ADRESSE	10, rue des Fougères
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants à demi-croupe couverte de tuiles et surmontée d'une cheminée en briques rouges avec couronnement et dont le conduit est marqué jusqu'au niveau du RDC. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : façade composée de meulières avec un soubassement marqué par un bandeau maçonné de teinte blanche.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux et appui de fenêtre composés d'une maçonnerie teinte blanche/crème. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie peints avec des volets battants persiennés métalliques. Notons les motifs décoratifs maçonnés au niveau de l'allège de la fenêtre centrale de l'étage.</p> <p>Autres : la porte d'entrée latérale est surmontée d'une marquise traditionnelle. Le mur de clôture est composé d'un mur-bahut en meulières avec des pilastres composés de briques rouges y compris sur leur couronnement.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 416



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BIO205
ADRESSE	16, rue des Fougères
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants à demi-croupe couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois. La toiture est aussi composée de deux lucarnes à deux pans dite jacobine composées de briques rouges.</p> <p>Façade : façade composée de meulières avec un soubassement marqué par un bandeau maçonné de teinte blanche.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées avec des linteaux et appuis de fenêtre composés de briques rouges. Notons la poutre métallique en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composées de garde corps en ferronnerie avec des volets battants persiennés métalliques.</p> <p>Autres : le mur de clôture est composé d'un mur-bahut en meulières surmonté par une grille en ferronnerie et des pilastres composés de briques rouges y compris sur leur couronnement.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 417



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0213			
ADRESSE	32, rue des Fougères			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1936			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture à deux versants brisés et retroussés couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois.</p> <p>Façade : bien que la façade soit enduite, on relève un soubassement maçonné délimité par un bandeau enduit et peint ton briques rouges. Un bandeau composé de briques rouges vient rythmer la façade dans l'axe horizontal des baies du RDC.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux et appui de fenêtre composés de briques rouges. L'encadrement des baies est maçonné et décoré avec des briques rouges en applique. Notons la poutre métallique en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 418



photographie




plan

NOM:	Sans objet			
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0214-BI0215			
ADRESSE	34-36, rue des Fougères			
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ			
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION			
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT			
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT			
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1930			
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE			
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX			
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION				
<p>Toiture : bâtiment R+1 avec toiture en double bâtière couverte de tuiles et surmontée de cheminées en briques rouges avec couronnement. On distingue également des pannes en bois apparentes et des sous-faces de toiture en bois et peints.</p> <p>Façade : bien que la façade soit enduite, on relève un soubassement composé de meulière. Un bandeau composé de briques rouges vient rythmer la façade entre le RDC et l'étage. On observe aussi une ornementation de la façade avec des impostes en céramique ou métal sur le fronton de la façade principale.</p> <p>Ouvertures : Les baies sont ordonnancées de façon symétrique avec des linteaux et appui de fenêtre composés de briques rouges. Notons la poutre métallique en appui des linteaux avec des motifs décoratifs. Les baies sont également composée de garde corps en ferronnerie peinte avec des volets battants persiennés métalliques.</p>				
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE			

NUMÉRO 419



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BI0217
ADRESSE	40, rue des Fougères
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1920
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment R+1 caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à demi croupe met en avant des pannes apparentes et ses sous-faces en bois peints. La toiture est également surmontée de deux cheminées de briques rouges.</p> <p>Les baies sur façade sont positionnées selon un ordonnancement symétrique ; elles sont composées de linteaux cintrés et maçonnés. Les appuis de fenêtre sont composés de briques rouges, matériaux que l'on retrouve aussi en bas des linteaux.</p> <p>Enfin, les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie ainsi que des volets battants persiennés métalliques. Notons qu'une des baies est composée d'un garde-corps maçonné de couleur blanc formant balustrade.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 420




photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0004
ADRESSE	5, rue des Coutures
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment R+1+combles caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes et ses sous-faces en bois peints.</p> <p>Notons également entre le RDC et l'étage la présence d'un bandeau composé de briques bi-chromatiques alternant une teinte rouge et une teinte crème.</p> <p>Les chaînages d'angle de la façade sont composés de briques bi-chromatiques en harmonie avec le bandeau. Les encadrements des baies sont eux aussi du même appareillage de briques deux tons. On notera cependant la présence d'une poutre métallique formant linteau avec en incrustation des macarons métalliques.</p> <p>La porte d'entrée est surplombée d'une marquise traditionnelle.</p> <p>Enfin, les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie ainsi que des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 421



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0565
ADRESSE	7, rue des Coutures
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1912
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Bâtiment R+1+combles caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes et ses sous-faces en bois peints est surmontée d'une cheminée en briques avec couronnement maçonné.</p> <p>Notons également entre le RDC et l'étage la présence d'un bandeau maçonné à motif géométrique de couleur crème. Les baies sont composées de linteaux maçonnés avec relief dans les mêmes tons que les appuis de fenêtre. La porte d'entrée est surplombée d'une marquise traditionnelle.</p> <p>Enfin, les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie ainsi que des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 422



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0551
ADRESSE	13, rue des Coutures
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1928
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Toiture : bâtiment R+combles avec toiture à deux versants couverte de tuiles surmontée d'une cheminée en briques avec couronnement maçonné.</p> <p>Façade : façade en meulières avec plusieurs éléments de décor en briques : allèges, décors ponctuels ainsi qu'un bandeau horizontales. Le chaînage d'angle de la façade est maçonné ton blanc/crème qui vient marquer à la fois la partie supérieure du fronton de la façade principale mais aussi accompagner la baie centrale cintrée.</p> <p>Ouvertures : Les baies du RDC sont composées de linteaux maçonnés avec relief dans les mêmes tons que les appuis de fenêtre. Notons également que les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie ainsi que des volets battants persiennés métalliques.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 423



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BX0049
ADRESSE	17, rue des Coutures
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment R+ combles caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes se distingue également par ses sous-faces en bois peints. Les baies sont composées de linteaux cintrés en briques bi-chromatiques. Les appuis de fenêtres sont quant à eux composés de briques. L'encadrement des baies est également souligné par une moulure maçonnée et peinte en blanc. Les propriétaires ont également pris soin d'intégrer les coffrets de volets roulants au sein de la maçonnerie. La porte d'entrée est surmontée d'une marquise traditionnelle. Enfin, le mur-bahut de la clôture est surmontée d'une grille métallique de bonne facture peinte dans les mêmes tons que le mur maçonné.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 424



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0269
ADRESSE	19, rue Guynemer
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1900
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input checked="" type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION	
<p>Bâtiment R+1 caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes se distingue également par ses sous-faces en bois peints. Le chaînage d'angle des façades est marqué par un traitement enduit de couleur ocre rouge. L'harmonie de la construction est également soulignée par un traitement des linteaux et des appuis de fenêtres dans les mêmes tons que le chaînage d'angle des façades. Enfin, les baies sont composées de volets à persiennes et des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 425



photographie



plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0114
ADRESSE	8, rue Victor Basch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1929
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Bâtiment R+1 caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes et ses sous-faces en bois peints est surmontée de deux cheminées en briques avec couronnement maçonné positionnées de façon symétrique.</p> <p>Les baies sont composées de linteaux en briques avec des garde-corps en ferronnerie.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 426



photographie




plan

NOM:	Sans objet
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BW0035
ADRESSE	18, rue Victor Basch
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ
ÉTAT DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1927
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION <p>Bâtiment R+1+combles caractéristique de l'architecture francilienne avec ses façades en meulière qu'il convient de conserver. La toiture à 2 pans avec pannes apparentes et ses sous-faces en bois peints est surmontée d'un ensemble de cheminées en briques avec couronnement maçonné.</p> <p>Les baies sont composées de linteaux maçonnés avec relief dans les mêmes tons que les appuis de fenêtre. Notons également que les baies sont composées de garde-corps en ferronnerie ainsi que des volets battants persiennés métalliques.</p> <p>Il convient de noter que le mur-bahut de la clôture est appareillé de meulières dans les mêmes tons que la construction principale et est surmonté d'une clôture métallique de bonne facture.</p>	
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE

NUMÉRO 427



photographie



plan

NOM:	La Chapelle Notre-Dame des Champs		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BM0687		
ADRESSE	170, rue d'Herblay		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1934		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input checked="" type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Intérêt architectural et urbain : style néo-roman. Plan en croix latine, chevet polygonal. Clocher-mur en façade surmonté d'une croix en fer forgé et percé du portail d'entrée surmonté d'une statue de la Vierge et entouré de deux baies en plein cintre. Toit à double pente.</p> <p>Architecte : Jean Tandeau de Marsac (1904-1980)</p> <p>Intérêt historique : C'est la croissance du nombre d'habitants du quartier qui de la Plaine, dès 1920, qui a nécessité la construction de cette chapelle. La décision a été prise en 1934 à l'initiative du curé l'abbé Bour.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input checked="" type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 428



photographie




plan

NOM:	L'école de la Plaine		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	BM0505		
ADRESSE	151, rue d'Herblay		
STATUT	<input checked="" type="checkbox"/> PUBLIC <input type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input checked="" type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	1935		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Intérêt architectural et urbain : architecture classique néo-normande alliant esthétisme et confort. Ce bâtiment reprend les codes de du courant d'architecture « régionaliste » s'inspirant de motifs traditionnels.</p> <p>Intérêt historique : Avant la construction de l'école, les élèves de ces quartiers de rendaient à l'école du hameau de Beauchamp (école mixte construite en 1903). Entre 1926 et 1928, la commune achète un terrain et la construction d'une école de garçons et une autre de filles, rue d'Herblay est prévue près des quartiers où la population s'accroît rapidement (Quartier de Taverny-Plaine). Les travaux débutent en 1930 et seront entièrement achevés en 1935. Pendant la période d'occupation allemande, les troupes occupent l'établissement ce qui nécessitera des travaux de réparation à la Libération.</p> <p>En 1956-1957, l'école La Plaine est renommée Verdun (à proximité de la place Verdun) et s'agrandit d'un bâtiment destiné aux filles et d'une école maternelle. En septembre 1971, les préaux de l'école Verdun garçons sont réaménagés et des sanitaires sont construits en vue de la mixité des deux écoles qui a lieu à la rentrée 1972. L'ancienne école de garçons reprend le nom La Plaine.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

NUMÉRO 429



photographie



plan

NOM:	L'ancienne ferme de Montubois		
RÉFÉRENCES CADASTRALES	CA0041 - CA0045 - C0046 - CA0047		
ADRESSE	14, chemin de Montubois		
STATUT	<input type="checkbox"/> PUBLIC <input checked="" type="checkbox"/> PRIVÉ		
ÉTAT DE CONSERVATION	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> MOYEN <input type="checkbox"/> MAUVAIS <input type="checkbox"/> EN COURS DE RESTAURATION		
QUALITÉ	<input type="checkbox"/> BÂTIMENT D'EXCEPTION <input checked="" type="checkbox"/> BÂTIMENT REMARQUABLE <input type="checkbox"/> ENSEMBLE BÂTI COHÉRENT		
OCCUPATION	<input type="checkbox"/> HABITAT COLLECTIF <input type="checkbox"/> MIXTE <input type="checkbox"/> ACTIVITÉS <input checked="" type="checkbox"/> HABITAT INDIVIDUEL <input type="checkbox"/> COMMERCE <input type="checkbox"/> ÉQUIPEMENT		
ÉPOQUE DE CONSTRUCTION	NC		
ÉPOQUE SUPPOSÉE	<input type="checkbox"/> ANTE <input type="checkbox"/> INDUSTRIELLE <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 19 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 1 ^{ÈRE} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input type="checkbox"/> 2 ^{ÈME} MOITIÉ 20 ^{ÈME} <input checked="" type="checkbox"/> INCONNUE		
DESCRIPTION (caractère informatif)	<input type="checkbox"/> PATRIMOINE MONUMENTAL <input type="checkbox"/> CHÂLET/VILLA <input type="checkbox"/> MAISON DE BOURG <input checked="" type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> MAISON BOURGEOISE <input type="checkbox"/> MAISON MEULIÈRE <input type="checkbox"/> PATRIMOINE RELIGIEUX		
DESCRIPTION ET INTÉRÊT DE PROTECTION			
<p>Intérêt architectural et urbain : le moulin à vent et la chapelle ont été démolis</p> <p>Intérêt historique : Vestige d'une ferme donnée aux Jésuites en 1620 et qui fut un lieu de pèlerinage (Chapelle Saint Christophe). Un moulin à vent sera érigé à l'époque de la Révolution. La fin du XIX^e siècle ne laissera que la ferme dont une partie deviendra une auberge et sera connue sous le nom de « Au père la Chicaille ».</p> <p>Intérêt culturel : vestiges d'un lieu de loisirs très en vue à la fin du XIX^e siècle.</p>			
VALEUR	<input type="checkbox"/> HISTORIQUE <input type="checkbox"/> CULTURELLE <input checked="" type="checkbox"/> ARCHITECTURALE <input type="checkbox"/> PAYSAGÈRE		

